Recherches sur l'habitat récent de Lattes
Fouille d'une maison à cour centrale du IIIe s. av. n. è.
Zone 52, ensemble 5201

par Michael Dietler, Joan B. López,
Antonio López, Andreu Moya,
Jairo Martín Garcia et Laura Saffiotti
avec la participation d'Andrès Adroher, Hugues Boisson,
Gustau Vivar et Corinne Sanchez (mobilier)
Nuria Rovira et Ramon Buxó (prélèvements)
et Ares Vidal (infographie)

1. Introduction

La zone 52, définie lors de la campagne de repérages extensifs effectuée en 2001, correspond à comme un îlot bâti entre la courtine sud-ouest du rempart et la rue 116, immédiatement à l'ouest des îlots 17 et 27 (fig. 1). Une maison à cour centrale (ensemble 5201) avait été repérée et une première datation proposée, vers la fin du IIIe et le début du IIe s. av. n. è. Cette chronologie ancienne pour une maison à plan méditerranéen (Saffiotti, Bonato, Py 2001, p. 146) donnait un intérêt particulier à cette découverte et incitait à monter sur cette problématique un nouveau programme de recherche.

Plusieurs équipes ont été affectées à ce programme pendant les mois de juillet et d'août 2002 et de juillet 2003, avec pour but dans un premier temps d'étudier le dernier état conservé des pièces de l'aile est de l'habitation (secteurs 1a, 1b et 2), de l'aile nord (secteur 5), de l'aile ouest (secteurs 6a, 6b, 7a, 7b et 8), de la cour centrale (secteur 11), et du porche mettant (secteur 10) en communication la cour avec la rue 116 (fig. 2).



Fig. 1 : Situation de la zone 52 dans son environnement urbain

Les niveaux atteints dans les différentes salles et dans la cour présentent des chronologies légèrement différentes, mais l'on peut d'ores et déjà confirmer que la maison à cour centrale est mise en place vers le milieu du IIIe s. av. n. è. ; durant la deuxième moitié de ce siècle sont réalisées des réfections ponctuelles, les niveaux les plus récents conservés se situant au début du IIe s. av. n. è.

Ces recherches ont fourni une autre donnée d'un grand intérêt, à savoir la découverte d'une statue de guerrier en ronde-bosse, réemployée comme

Fig. 2 : Plan général de la maison à cour 52101 et des secteurs fouillés.

piédroit de la porte par laquelle la salle 5 communique avec la cour dès la fondation de la maison (PR52416). Ce document exceptionnel pour l'histoire de la statuaire préromaine de la Gaule méridionale fait objet dans ce rapport d'une première étude, présentée par Michel Py et Michael Dietler dans l'Annexe 1 de ce chapitre.

2. Stratégie de fouille et stratigraphie générale de la maison

Trois équipes ont entamé la fouille extensive des pièces signalées ci-dessus, ainsi que de la cour et du porche de la maison. Le repérage de la statue réemployée dans le mur qui séparait la pièce 52/5 et la cour 52/11 a motivé la mise en place d'un sondage (2,15 m par 1 m) contre la face sud du piédroit de la porte reliant les deux espaces (PR52416), afin de dégager complètement le bloc



Fig. 3 : Coupe nord-sud du sondage effectué dans la cour 52/11, avec indication des différents états.



Fig. 4 : Élévation de la façade sud de la pièce 5, vue depuis la cour.

sculpté, qu'il était exclu de laisser en place, tant pour des raisons de conservation que de sécurité.

Ce sondage ponctuel s'étant révélé trop limité pour assurer une compréhension correcte du contexte stratigraphique et architectural du réemploi de la statue, la fouille a été poursuivie pendant le mois d'août dans la moitié nord de la cour, le long de la façade, dans un sondage plus étendu mesurant 3,5 m de largeur (nord-sud) sur 4,75 m de longueur (est-ouest). Cette démarche a permis de dégager complètement la statue, d'assurer sa dépose et d'étudier avec précision la séquence stratigraphique concernant la création et le fonctionnement de la porte où le bloc avait été placé.

Pendant le mois de juillet 2003, la fouille de la pièce 5 a été poursuivie et une autre équipe a entamé la première fouille extensive de l'aile ouest de la maison.

Dans l'état actuel de la fouille, une première mise en phase de l'évolution de la maison peut se résumer comme suit :

– État 1 (avant 250 av. n. è.) : traces d'un urbanisme antérieur à la mise en place de la maison à cour centrale.

Fig. 5 : Détail du mur MR52349 butant contre la statue de guerrier (52229) en réemploi comme piédroit de porte.

– État 2 (vers 250 av. n. è) : construction de la maison à cour intérieure, avec réemploi de la statue.

– État 3 (250-200 av. n. è) : plusieurs étapes ont été repérées dans cette phase, matérialisées par des sols successifs dans la cour, des réfections dans l'aménagement de la porte et l'ouverture d'un passage étroit donnant sur la cour dans la partie ouest de la maison.

– État 4 (200-175 av. n. è.) : réfection architecturale concernant l'ensemble de la cour, la façade sud du secteur 52/5 et le rapport entre la cour et le porche qui communique avec la rue 116. À cet état correspondent la plupart des niveaux fouillés dans l'ensemble des secteurs explorés pendant les campagnes de 2002 et 2003.

3. Évolution des espaces ouverts de la maison : la cour (52/11) et le porche (52/10)

3.1. État 1 (avant 250 av. n. è.)

Cet état a été repéré dans le sondage effectué à l'intérieur de la cour et semble correspondre à un urbanisme différent à celui des états postérieurs. Les traces d'un mur est-ouest (MR52415) apparaissent au-dessous de la façade qui sépare les secteurs 52/11 et 52/5, avec la même orientation, mais avec un parement sud légèrement décalé de l'alignement des murs plus récents. Ce mur n'a été repéré que dans la partie ouest de la façade.

La fouille s'est arrêtée sur un sol de limon rougeâtre (52413), très riche en cendres et charbons, qui n'apparaît que dans la partie sud du sondage et semble servir de base au sol ultérieur (52412). Celui-ci, de couleur brunâtre, livre de nombreuses traces de rubéfaction ; il bute contre le mur MR52415. Il s'agit du dernier sol en fonction avant la construction de la façade méridionale de la pièce 5 donnant sur la cour (fig. 3). Les caractéristiques de ces niveaux correspondent pas à ce que l'on attendrait d'un espace ouvert, mais cet aspect devra être réexaminé dans l'avenir.

Mobilier

Us 52413

– ***Inventaire :*** faune : 8 os ; 1 coquillage ; fer : 1 pointe de clou ; terre : 8 fr. de VMC ; céramique : 93 fr.

– ***Comptages :*** 1 fragment d'autre céramique à pâte grise ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 24 fragments

Fig. 6 : Détail du seuil 52329 et de la partie supérieure de la statue en réemploi (vue de dos).

d'amphore massaliète ; 66 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– Typologie :
autre céramique à pâte grise : 1 bord de plat à poisson AUT-GR Pl1
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1b ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 3 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 3 décors
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7 ; 2 anses.

3.2. L'état 2 (250-225 av. n. è.)

Les phases 3 et 2 sont les mieux documentées dans le sondage mené dans la cour : elles correspondent à la mise en place et au fonctionnement de deux murs (MR52219 à l'ouest et MR52349 à l'est) construits avec des petites lauzes de calcaire dur reposant sur une assise de blocs plus grands à la base. Entre ces deux murs se place une porte (PR52416) large de 1,25 m, dont le seuil présente une marche faite avec des blocs plus ou moins alignés, surmontée par une dalle de chant d'environ 90 cm de longueur et 12 cm de largeur (52370) correspondant probablement à une protection de la porte contre les infiltrations d'eau (fig. 4).

Le piédroit oriental de la porte est formé par un grand bloc de calcaire gréseux correspondant à un élément de statue en réemploi (52229), enrobé côté est par l'élévation du mur MR52349 (fig. 5). Il s'agit d'un torse de guerrier dont le dos est tourné vers l'ouverture et la poitrine vers le mur. La tête a été coupée lors du réemploi ou plus anciennement, l'arrachement étant relativement émoussé ; l'amorce du bras droit a par ailleurs été retaillée en œuvre avec un marteau taillant à l'aplomb du parement sud du mur.

En rapport avec cette architecture, on trouve une première série de sols et de remblais sur une cinquantaine de centimètres d'épaisseur (fig.3) dont l'accumulation noie progressivement le seuil



Fig. 7 : Diagramme stratigraphique du secteur 52/11.

de la porte. Tous ces niveaux formés de limon plus ou moins sableux ou argileux plongent vers le sud et correspondent à la sédimentation d'un espace ouvert (fig. 7).

Une mince couche de limon (52411), riche en cendres et charbons, sert à préparer le premier



Fig. 8 : Plan de la cour avec les structures du sol 52395.

sol de cette phase (52407) qui butte clairement contre la base de la façade de la pièce 5. Sur ce sol se trouve, à côté de la statue, un foyer circulaire d'environ 60 cm de diamètre (FY52408 : 50410 creusement de la fosse d'implantation ; 52409 radier de tessons d'amphore massaliète, 52408 sole d'argile lissée).

Vient ensuite une sédimentation due à l'usage du sol (52406), puis un nouveau sol de limon gris foncé est mis place (52405). Aucune structure n'est associée à cette surface.

Une couche de remblai (52404), avec inclusions de charbons de bois, d'adobe fragmentées, de faune, de tessons disposés en tous sens, sert à préparer un nouveau sol de limon argileux (52403) qui présente des tessons à plat et de nombreuses traces charbonneuses. En rapport avec celui-ci, on repère dans l'angle nord-ouest du sondage une concentration de cailloux qui comble une petite dépression et pourrait correspondre au calage d'un récipient.

Deux nouveaux remblais sont ensuite apportés. D'abord une couche de limon de couleur jaune (52301 = 402) avec beaucoup de charbons, des morceaux de terre brûlée, des fragments d'adobes et des tessons éparpillés par endroits ; ensuite, une couche sableuse de couleur grisâtre (52300 = 322 = 401), contenant d'abondants cailloux et cailloutis, notamment devant la porte PR52416. Ces deux remblais servent de préparation pour un nouveau sol très charbonneux (52299 = 314), de couleur gris foncé, marqué par des tessons à plat. Ce sol était très sableux devant la porte, beaucoup moins vers l'est, sans qu'on puisse distinguer deux couches différentes. Le sable correspond peut-être à des recharges ponctuelles en liaison avec l'ouverture.

Cette séquence se termine par un nouveau remblai (52278 = 313 = 400) composé de limon de couleur gris jaune parsemé de tessons et de charbons de bois.

Mobilier

Us 52278
– *Inventaire :* faune : 3 os ; céramique : 6 fr.
– *Comptages :* 2 fragments d'amphore massaliète ; 4 fragments de céramique non tournée régionale

Us 52299
– *Inventaire :* faune : 6 os ; terre : 3 fr. de VMC ; céramique : 15 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 5 fragments d'amphore massaliète ; 8 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9.

Us 52300
– *Inventaire :* céramique : 5 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5.

Us 52301
– *Inventaire :* céramique : 9 fr.
– *Comptages :* 2 fragments d'amphore massaliète ; 7 fragments de céramique non tournée régionale

Us 52313
– *Inventaire :* faune : 1 os ; céramique : 6 fr.
– *Comptages :* 2 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 3 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 fond.

Us 52314
– *Inventaire :* faune : 7 os ; terre : 2 fr. de VMC ; céramique : 19 fr. ; 1 trou de réparation sur Dolium ;
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 2 fragments de céramique de Rosas ; 5 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments d'amphore ibérique ; 7 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de coupe à une anse CL-MAS 410
céramique de Rosas : 1 fond, 1 décor.

Us 52322
– *Inventaire :* faune : 11 os ; fer : 1 pointe de clou ; terre : 3 fr. VMC ; céramique : 78 fr.
– *Comptages :* 5 fragments de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments d'amphore étrusque ; 13 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore ibérique ; 52 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique de la côte catalane : 1 bord de gobelet COT-CAT Gb0
céramique de Rosas : 1 bord de coupe ROSES 26 ; 1 fond
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1 ; 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 fond
amphore massaliète : 1 fond
dolium : 1 décor.

Us 52400
– *Inventaire :* faune : 10 os ; 1 coquillage ; céramique : 150 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique de Rosas ; 5 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments d'ital-vn ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de mortier massaliète ; 34 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'autres amphores ; 101 fragments de céramique non tournée régionale
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 76.7 %, amphores 23.3 %, dolium 0 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 8.7 %, tournée commune 3.5 %, non tournée 87.8 %
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b
céramique de Rosas : 1 décor
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de coupelle CNT-LOR C5 ; 5 bords d'urnes



Fig. 9 : Détail des fosses-foyers FY52389 et FY52391 vues de l'est.

CNT-LOR U5 ; 3 bords de couvercles CNT-LOR V2a ; 1 décor ; 5 fonds
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd8 ; 1 bord A-MAS bd9.

Us 52401
– *Inventaire :* faune : 22 os ; fer : 1 tige ; terre : 3 fr. de foyer décoré ; céramique : 70 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique attique ; 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 4 fragments de céramique de Rosas ; 2 fragments de céramique de la côte catalane ; 4 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 8 fragments d'amphore massaliète ; 44 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique attique à vernis noir : 1 fond de décor AT-VN palmette ; 1 décor
ateliers des petites estampilles : 1 fond
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond d'olpé CL-MAS 521
céramique de Rosas : 2 bords de bols ROSES 27
céramique non tournée régionale : 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a.

Us 52402
– *Inventaire :* faune : 67 os ; 6 coquillages ; fer : 1 scorie ; terre : 1 fr. de foyer décoré ; pierre : 1 aiguisoir en gré ; céramique : 273 fr. ; 1 trou de réparation sur cl-mas (cruche) ; 1 trou de réparation sur CNT-lor C2 ;
– *Comptages :* 3 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 8 fragments de céramique de Rosas ; 3 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment d'ital-vn ; 14 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 4 fragments de mortier massaliète ; 99 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments d'amphore italique ; 128 fragments de céramique non tournée régionale ; 10 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 59.3 %, amphores 37 %, dolium 3.7 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 9.9 %, tournée commune 11.1 %, non tournée 79 %
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de kylix CAMP-A 42Bc ; 1 fond de décor CAMP-A rosette
mortier massaliète : 1 bord de mortier CL-MAS 624c ; 1 bord de mortier CL-MAS 625
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C1 ; 6 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1b ; 3 bords de jattes CNT-LOR J1e ; 8 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a ; 8 fonds
amphore gréco-italique : 1 tesson d'amphore A-GR-ITA LWa (?)
amphore massaliète : 4 anses
dolium : 2 fonds.

Us 52403
– *Inventaire :* faune : 5 os ; bronze : 1 tige à bord épaissi (objet en cours de fabrication) ; céramique : 19 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 2 fragments de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 6 fragments d'amphore massaliète ; 8 fragments de céramique non tournée régionale



Fig. 10 : Plan de la cour avec les structures du sol 52386.

– *Typologie :*
céramique à pâte claire peinte : 1 anse
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U7 ; 1 décor
amphore massaliète : 1 anse.

Us 52404
– *Inventaire :* faune : 23 os ; 2 coquillages ; céramique : 131 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique grise monochrome ; 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 7 fragments de céramique de Rosas ; 2 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment d'ital-vn ; 7 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 34 fragments d'amphore massaliète ; 66 fragments de céramique non tournée régionale ; 11 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 65.6 %, amphores 26 %, dolium 8.4 %
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783
céramique campanienne A : 1 anse de kylix CAMP-A 42Bc
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond
céramique italique à vernis noir : 1 décor
céramique de Rosas : 3 bords de bols ROSES 27 ; 1 anse, 1 décor
céramique non tournée régionale : 5 bords de coupes CNT-LOR C1 ; 3 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 2 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 fond
dolium : 1 bord DOLIUM bd8d.

Us 52405
– *Inventaire :* céramique : 14 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique attique ; 9 fragments d'amphore massaliète ; 4 fragments de céramique non tournée régionale

– Typologie :
céramique attique à vernis noir : 1 fond
céramique non tournée régionale : 1 bord de couvercle CNT-LOR V2b
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7.

Us 52406
– Inventaire : faune : 5 os ; céramique : 26 fr.
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne A ; 14 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore ibérique ; 10 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2
amphore massaliète : 1 fond.

Us 52407
– Inventaire : faune : 2 os ; 5 coquillages ; céramique : 13 fr.
– Comptages : 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 4 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'autres amphores ; 7 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a ; 1 décor.

Us 52409
– Inventaire : céramique : 9 fr.
– Comptages : 9 fragments d'amphore massaliète

Fig. 11 : Vue générale depuis l'ouest du sol 52386 et des structures associées.

Us 52411
– Inventaire : faune : 19 os ; bronze : 1 clou de coffret ; plomb : 1 lest de filet ; terre : 4 fr. de VMC ; céramique : 108 fr.
– Comptages : 2 fragments de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 54 fragments d'amphore massaliète ; 46 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium
– Statistiques : sur le total des fragments : vaisselle 47.2 %, amphores 50 %, dolium 2.8 %
– Typologie :
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond d'olpé CL-MAS 521 ; 1 anse
céramique non tournée régionale : 3 bords de coupes CNT-LOR C1 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1b ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V1b
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7 ; 1 fond.

3.3. L'état 3 (225-200 av. n. è.)

Lors de l'état 3, les murs de façade de la pièce 5 sur la cour continuent d'exister, mais le seuil de la porte est refait à l'aide d'une rangée de pierres plates en calcaire (52329), soigneusement disposées (fig.4, en hachuré), qui viennent s'appuyer au bloc sculpté à une vingtaine de centimètres de son sommet (fig.6).

Devant la porte, est alors étalée dans la cour une recharge de sable d'environ 3 cm d'épaisseur



Fig. 12 : Détail de la fosse-foyer FY52372, avant la fouille ; vue prise du sud.

(52277 = 397) qui permet la construction d'un nouveau sol (52395 = 396) fait de limon argileux montrant de nombreuses traces de charbons ; ce sol supporte plusieurs structures : trois fosses-foyer allongées et un trou de poteau (fig. 8), qui se concentrent dans la partie est du sondage :

- FY52389 (52392 creusement ; 52389 comblement) : fosse-foyer de plan ovale, l'extrémité nord étant rectiligne, mesurant 60 cm de longueur pour 18 cm de largeur et 10 cm de profondeur ; fond concave ; comblement formé par une couche de limon argileux avec d'abondants charbons de bois et quelques petits cailloux à la base (fig. 9).

- FY52391 (52394 creusement ; 52391 comblement) : fosse-foyer de plan ogival, l'extrémité est étant rectiligne, mesurant 70 cm de longueur pour 14 cm de largeur maximale et 9 cm de profondeur ; fond concave ; comblement formé par une couche de limon riche en charbons de bois.

- FY52390 (52393 creusement ; 52390 comblement) : fosse-foyer de plan ovale, extrémité nord rectiligne, mesurant 80 cm de longueur pour 50 cm de largeur et 8 cm de profondeur ; fond presque plat ; dans la partie nord sont visibles des traces de rubéfaction sur une épaisseur de 2 cm ; le comblement est formé par une couche de limon très charbonneuse.

- PO52398 (52399 creusement ; 52398 comblement) : trou de poteau fouillé partiellement en limite du sondage, mesurant 25 cm sur 15 ; le comblement présente également une texture limoneuse avec charbons de bois.

Ce genre de fosses-foyer est bien connu sur le site (López 1994, 139-141 ; Roux, Raux 1996, 423-427) où il est parfois associé à des activités métallurgiques. Ces structures sont courantes au IIIe et au IIe s. av. n. è. dans les espaces ouverts, rues ou cours, ce qui tend à renforcer l'identification du secteur 52/11.

Au-dessus de cet ensemble de structures prend place une série de couches liées à la préparation d'un nouveau sol d'occupation. Il s'agit d'un premier remblai de limon dans la partie sud du sondage (52388) ; puis d'une autre couche de texture semblable et de couleur plus jaune (52271 = 387) ; enfin d'un dernier remblai (52253 = 252 = 312) dont la surface est utilisée comme sol (52386 = 270 = 304). C'est le dernier sol repéré dans la cour qui ne soit pas construit avec des galets rapportés.

Plusieurs structures, de fonctions diverses, appartiennent à ce sol (fig. 10 et 11) :

- FY52372 : fosse-foyer allongée (52376 creusement ; 52372 comblement) qui mesure 80 par 20 cm ; son fond est légèrement concave et présente une dalle plate à l'extrémité sud (52385). Les parois sont fortement rubéfiées et le comblement est constitué par du limon charbonneux avec inclusions de plusieurs cailloux, principalement à la base (fig. 12 et 13). La dalle évoque la possibilité d'une fonction d'enclume, mais les prélèvements effectués n'ont pas permis de confirmer l'hypothèse d'une utilisation métallurgique.

- FY52373 : fosse-foyer allongée (52377 creusement ; 52373 comblement) qui mesure 1 m par 20 cm et 10 cm de profondeur ; son fond est concave et présente une dalle plate dans la partie nord (52384), décalée vers l'ouest par rapport à l'orientation nord-sud de la structure. Les parois montrent quelques traces de rubéfaction et le comblement est constitué par du limon grisâtre riche en charbons du bois. Cette structure appartient au même type que la fosse FY52372 et présente les

mêmes difficultés d'interprétation.

- FY52272 : fosse-foyer allongée (52272 creusement ; 52273 comblement) qui mesure 60 par 18 cm pour15 cm de profondeur ; le fond est concave ; le comblement est formé par une couche de limon riche en charbons de bois.

- FS52374 : fosse subcirculaire (52382 creusement ; 52374 comblement) d'environ 50 cm de diamètre pour 20 cm de profondeur ; une pierre plate (52383) apparaît à la base et peut correspondre au calage d'un récipient. Le comblement est formé par une couche de limon à la base et de petits galets dans la partie supérieure.

- PO52380 : trou de poteau (52381 creusement ; 52380 comblement) de 15 cm de diamètre et 10 cm de profondeur ; la couche de comblement est formée par du limon avec beaucoup d'inclusions de charbons de bois.

- PO52378 : trou de poteau (52379 creusement ; 52378 comblement) de 16 cm de diamètre et 10 cm de profondeur, comblé avec une couche de limon argileux et quelques charbons de bois, sans mobilier. La fonction de ces poteaux demeure inconnue.



Fig. 13 : Détail de la fosse-foyer FY52372, après la fouille ; vue prise du sud.

Au-dessus de ce sol prend place une série de recharges de petits galets qui va se poursuivre à la phase suivante. Ces sols construits (52371 = 199 = 311) plongent vers le sud, endroit où ils sont beaucoup plus épais et où ont été repérées plusieurs recharges de sable rougeâtre pour combler la dépression existante. L'ensemble a été fouillé comme une seule couche, vue la difficulté d'isoler toutes ces réfections ponctuelles.

Pendant cette phase de la maison, l'angle nord-ouest de la cour n'était plus fermé par des murs mais donnait sur un petit passage orienté est-ouest de 0,55m de largeur qui séparait les pièces 6 et 8 dans l'aile occidentale de la maison (section 6).

Mobilier

Us 52252
– *Inventaire :* faune : 12 os ; 4 coquillages ; fer : 1 piton en angle ; céramique : 66 fr.
– *Comptages :* 4 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 5 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 18 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments d'amphore italique ; 34 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de bol CL-MAS 236 ; 1 bord
céramique non tournée régionale : 2 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 2 fonds ; 1 décor.

Us 52271
– *Inventaire :* faune : 1 os ; 1 coquillage ; céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique non tournée régionale

Us 52304
– *Inventaire :* faune : 1 os ; céramique : 7 fr.
– *Comptages :* 3 fragments d'amphore massaliète ; 4 fragments de céramique non tournée régionale

Us 52312
– *Inventaire :* céramique : 14 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 2 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de

céramique commune ibérique ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 8 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1f.

Us 52372
– Inventaire : fer : 1 tige ; céramique : 2 fr.
– Comptages : 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique non tournée régionale
– Typologie :
ateliers des petites estampilles : 1 fond de décor PET-EST estampille.

Us 52373
– Inventaire : faune : 3 os ; céramique : 7 fr.
– Comptages : 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 4 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments de céramique non tournée régionale

Us 52374
– Inventaire : céramique : 23 fr.
– Comptages : 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 20 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2b.

Us 52386
– Inventaire : faune : 1 os ; céramique : 79 fr.
– Comptages : 2 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 4 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 33 fragments d'amphore massaliète ; 32 fragments de céramique non tournée régionale ; 8 fragments de dolium
– Typologie :
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 1 décor
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9 ; 2 anses
dolium : 1 bord DOLIUM bd8f.

Us 52387
– Inventaire : faune : 50 os ; 10 coquillages ; fer : 2 clous ; 2 têtes de clous ; 1 tige de clou ; céramique : 565 fr. ; 1 trou de réparation sur roses 42 ; 1 trou de réparation sur AT-VN coupe à tige ;
– Comptages : 6 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 5 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 7 fragments de céramique de Rosas ; 17 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment d'autre céramique à vernis noir ; 53 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 16 fragments de céramique commune tournée du Languedoc oriental ; 1 fragment de céramique commune ibérique ; 198 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments d'amphore italique ; 255 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium
– Statistiques : sur le total des fragments : vaisselle 63.9 %, amphores 35.4 %, dolium 0.7 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 10 %, tournée commune 19.4 %, non tournée 70.6 %
– Typologie :
ateliers des petites estampilles : 2 bords de bols PET-EST 2783
céramique campanienne A : 5 bords de bols CAMP-A 27a-b ; 1 fond de décor CAMP-A rosette ; 1 anse
céramique à pâte claire ancienne : 1 bord de coupe CL-MAS 237 ; 1 anse d'olpé CL-MAS 521 ; 3 bords de cruches CL-MAS 525 ; 3 fonds, 1 anse
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de coupe CL-MAS 237 ; 1 bord de coupelle carénée CL-MAS 253 ; 1 bord de cruche CL-MAS 520/540
céramique commune ibérique : 1 bord de jatte COM-IB Jt2
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27 ; 1 bord de kylix ROSES 42
céramique non tournée régionale : 2 bords de mortiers CNT-LOR A5 ; 4 bords de coupes CNT-LOR C1 ; 1 complet de coupe CNT-LOR C1b ; 1 bord de coupe à une anse CNT-LOR C1d ; 5 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1b ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V1b ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2b ; 2 bords, 12 fonds ; 3 décors
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd8 ; 1 bord A-MAS bd9.

Us 52389
– Inventaire : céramique : 23 fr.
– Comptages : 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 3 fragments de céramique campanienne A ; 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 4 fragments d'amphore italique ; 11 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2.

Us 52390
– Inventaire : faune : 2 os ; céramique : 7 fr.
– Comptages : 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments de céramique non tournée régionale



Fig. 14 : Plan de la cour au niveau du pavement à galets 52193.

Us 52391
– ***Inventaire :*** céramique : 4 fr.
– ***Comptages :*** 1 fragment de céramique campanienne A ; 3 fragments de céramique non tournée régionale
– ***Typologie :***
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1 ; 1 décor.

Us 52396
– ***Inventaire :*** faune : 13 os ; 2 coquillages ; céramique : 84 fr. ; 1 trou de réparation sur cl-anc ind. (cruche ?) ;
– ***Comptages :*** 3 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 10 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore étrusque ; 15 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments d'amphore italique ; 31 fragments de céramique non tournée régionale ; 21 fragments de dolium
– ***Typologie :***
céramique à pâte claire peinte : 1 tesson de plat à poisson CL-MAS 121
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U7
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9.

3.3. L'état 4 (200-175 av. n. è.)

Cet état correspond à la phase observée en surface dès le départ de la fouille. Il est documenté aussi bien dans la cour (52/11) que dans le porche (52/10).

3.3.1. L'évolution de la cour centrale (secteur 52/11)

Cette phase est marquée par la création, en limite est de la cour, d'un mur orienté nord-sud (MR52071) construit sur le pavement à galets précédemment mis en place (52371 = 199 = 311), délimitant ainsi un nouveau rapport entre la cour et le porche (fig.14). Parallèlement, coté nord,



Fig. 15 : Plan de la cour 52/11 au début de la fouille.

la porte ancienne (PR52416) est bouchée avec plusieurs blocs de pierres et terre (52348) et une nouvelle ouverture est construite (PR52329) en rapport avec de nouveaux murs bâtis sur les murs anciens.

Cette reconstruction est évidente dans la partie est de la façade, où le mur MR52068 est bâti sur le mur MR52349, suivant le même alignement. Néanmoins, du côté ouest de la nouvelle ouverture, le mur MR52079 semble témoigner d'une réfection postérieure (voir *infra*, secteur 52/5).

Vers l'ouest, la cour est délimitée par le mur MR52074, mitoyen avec la pièce 8, construit avec un appareil de pierre partiellement conservé, mais épierré en profondeur dans l'angle nord-ouest de la cour. Le mur est (MR52045) est également bien conservé sur au moins 6 m de longueur et il sépare la cour des pièces 3 et 4. La limite sud n'est pas visible à cause de l'arasement agricole, mais aisément restituable grâce aux épandages de galets.

La surface de la grande cour de la maison 5201 a en effet été régulièrement entretenue grâce à la construction d'une série de sols de galets séparés par de minces couches de limon (fig.15), le tout en nette pente vers le sud. Un sondage de 1,10 m de largeur orienté nord-sud à travers toute la partie centrale de la cour, entre le mur nord et la limite sud des galets, a permis de mettre en évidence cette stratification. La coupe observée montre plusieurs niveaux en cuvette, descendant vers le milieu de la cour et remontant vers le sud (fig.16).

La partie supérieure de cette séquence, au-dessus de 52192, a été entamée par la charrue, dont les traces évidentes se retrouvent à plusieurs endroits (fig. 17 et 18), y compris sur les pierres du mur nord de la cour MR52068 et sur l'épaule de la statue 52229.

Le pendage observé est apparemment le résultat d'un processus de subsidence au milieu de la cour et des efforts des habitants pour niveler la surface (les couches sont toutes plus épaisses vers le centre). Ce processus est encore plus marqué dans la partie orientale de la cour où l'on observe

une forte pente vers le sud-est et des niveaux très épais. Les secteurs s'étendant à l'est et à l'ouest du sondage ont reçu des numéros d'Us différents, avant qu'on en établisse la correspondance stratigraphique sur toute la surface fouillée (d'où des numéros multiples pour une même couche).

La phase 4 commence avec une couche de remblai de limon (52193 = 239 = 230) de couleur gris jaune contenant des morceaux d'adobes, des tessons en tous sens, et présentant une surface irrégulière.

On rattache à ce niveau un vase non tourné écrasé sur place (52194) et engagé en partie sous une dalle (52083) près du mur nord ; et un cercle de pierres (52258) de 0,33 m de diamètre disposé près du même mur et rempli de fragments de vase mal cuit, avec quelques éléments possibles du fond.

Un trou de poteau (PO52217) a été creusé dans le remblai et le sol de galets inférieur à environ 1,50 m de la porte, devant le mur nord. Il se présente comme un cercle de 0,20 m de diamètre de limon argileux stérile de couleur grise entouré par un cercle de 0,50 m de diamètre moyen de terre brun foncée avec des petits galets en tous sens et quelques galets verticaux au bord du cercle central. Ce trou de poteau semble en relation avec les vases de stockage peu cuits dont les éléments se retrouvent tout autour.

Fig. 16 : Traces de charrue dans le niveau 52193 devant le mur nord de la cour (MR52068).

Un nouveau sol de galets (52192 = 231 = 237), de couleur ocre, présente une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,10 m. Il est aussi en cuvette, s'enfonçant vers le milieu de la cour. On y remarque encore des morceaux de vase mal cuit, surtout au contact avec le remblai inférieur. Ce niveau est en fait composé de plusieurs recharges, difficiles à suivre sur des surfaces étendues, où les galets sont enrobés par des matrices de couleur différente (jaune à ocre-rouge), témoignant de réfections répétées et d'un entretien continu.

Ce sol a été coupé par une petite fosse de 0,45m de diamètre (PO52206) au fond de laquelle se tiennent deux pierres plates superposées de 0,30m de diamètre environ (52206 et 52368). Ces pierres, séparées par une mince couche de terre, sont entourées d'un comblement de limon argileux gris qui coupe clairement le sol de galets (fig. 20). La position de ce calage juste à côté du trou de poteau plus ancien (PO52217) montre sans doute que l'un a remplacé l'autre. Le sol 52192, tout comme le remblai inférieur, butte contre les pierres des murs nord (MR52068) et est (MR52071) et en assure la datation.

Fig. 17 : Traces de la charrue dans le niveau 52193 et sur la statue 52229.

Vient ensuite autre couche de limon compacte de couleur beige clair, présentant 0,04 m d'épaisseur moyenne (52191). Ce niveau de sédimentation probablement naturelle est pauvre en matériel et livre peu de traces d'activité. Dans la partie est de la cour, au sud du mur MR52071, cette couche (52244) devient beaucoup plus épaisse (jusqu'à 0,17 m) et sa surface inférieure plonge en forte pente vers l'est (fig. 14).

Au-dessus de ce niveau de sédimentation, on trouve le dernier sol de galets conservé (52187 = 245 = 246). Il s'agit d'une strate où alternent des gros galets liés par du sable rouge et d'autres lits plus minces faits de galets plus petits, témoignant de multiples recharges ponctuelles. Ce niveau est assez riche en matériel avec des tessons et des os disposés à plat à sa surface. Il se prolonge vers l'est (52259), où il s'épaissit (jusqu'à 0,23 m) au sud du caniveau CN52066.

Les galets sont enfin recouverts en partie par un niveau de limon en forme de lentille au milieu de la cour (52189). Cette couche de couleur beige est peu épaisse (0,04 m maximum) et supporte au centre de la cour un grand foyer (FY52095) de 1,10 m de diamètre, dont la sole a été en grande partie détruite par les labours modernes. Les traces de la charrue sont clairement visibles dans les restes du foyer et dans la couche 52189.

Mobilier

Us 52095
– *Inventaire :* faune : 5 os ; terre : 11 fr. de brique crue ? ; céramique : 38 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments d'amphore italique ; 34 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique de Rosas : 1 bord de coupelle ROSES 28
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U7 ; 1 décor ; 1 fond.

Us 52187
– *Inventaire :* faune : 57 os ; 4 coquillages ; céramique : 79 fr.
– *Comptages :* 7 fragments de céramique de Rosas ; 12 fragments de céramique campanienne A ; 4 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 6 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 41 fragments de céramique non tournée régionale ; 8 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 2 fonds de décors CAMP-A rosette ; 1 fond
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1 ; 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 4 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a ; 2 décors ; 1 fond.

Us 52189
– *Inventaire :* faune : 36 os ; 5 coquillages ; céramique : 43 fr.
– *Comptages :* 3 fragments de céramique de Rosas ; 2 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment d'autres céramiques fines ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 11 fragments



Fig. 18 : Niveaux 52244 et 52245 dans la partie est de la fouille de la cour.

d'amphore italique ; 24 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2.

Us 52191
– Inventaire : faune : 31 os ; terre : 3 fr. de torchis ; céramique : 35 fr.
– Comptages : 1 fragment de céramique grise monochrome ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments d'amphore étrusque ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 20 fragments de céramique non tournée régionale ; 7 fragments de dolium
– Typologie :
céramique de Rosas : 1 bord
céramique non tournée régionale : 1 fond ; 1 décor.

Us 52192
– Inventaire : faune : 35 os ; 3 coquillages ; céramique : 38 fr.
– Comptages : 1 fragment de céramique de Rosas ; 4 fragments de céramique campanienne A ; 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 28 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond d'olpé CL-MAS 521
céramique non tournée régionale : 1 bord de mortier CNT-LOR A5 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 2 fonds.

Us 52193
– Inventaire : céramique : 2 fr.
– Comptages : 2 fragments de céramique non tournée régionale

Us 52194
– Inventaire : céramique : 52 fr.
– Comptages : 1 fragment d'autre céramique à vernis noir ; 51 fragments de céramique non tournée régionale



Fig. 19 : Le sol de galets 52199 avec le sondage devant la statue 52229.

Us 52230
– *Inventaire :* faune : 30 os ; terre : 340 fr de VMC (80 gardés et 260 jetés) ; 1 imbrex ; céramique : 219 fr. ; 1 trou de réparation sur DOLIUM ; 1 marque peinte sur col d'a-gre-ital ;
– *Comptages :* 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 2 fragments de céramique de Rosas ; 6 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments d'amphore étrusque ; 13 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 188 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 90.4 %, amphores 7.8 %, dolium 1.8 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 2 %, tournée commune 3 %, non tournée 94.9 %
– *Typologie :*
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond
céramique de Rosas : 1 bord de coupelle ROSES 24
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J2a ; 1 bord d'urne CNT-LOR U2 ; 5 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 2 bords de couvercles CNT-LOR V2a ; 4 fonds ; 10 décors
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd2.

Us 52231
– *Inventaire :* faune : 3 os ; terre : 1 fr. de VMC ; céramique : 45 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique de Rosas ; 4 fragments de céramique celtique ; 5 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 28 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique celtique : 1 bord d'urne CELT 1b
céramique à pâte claire ancienne : 1 bord de bol CL-MAS 236
céramique non tournée régionale : 3 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 décor
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9.

Us 52237
– *Inventaire :* faune : 9 os ; 1 coquillage ; terre : 2 fr. de VMC ; céramique : 46 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 3 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de

céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune punique ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 38 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 fond.

Fig. 20 : Sol 52193 avec des traces de vase mal cuit.

Us 52239
– *Inventaire :* faune : 13 os ; 1 coquillage ; fer : 1 coin ; céramique : 108 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 13 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune ibérique ; 16 fragments d'amphore massaliète ; 71 fragments de céramique non tournée régionale ; 5 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 80.6 %, amphores 14.8 %, dolium 4.6 %
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 3 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 4 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 2 décors.

Us 52244
– *Inventaire :* faune : 4 os ; céramique : 35 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique celtique à pâte grise ; 11 fragments d'amphore massaliète ; 4 fragments d'amphore italique ; 9 fragments de céramique non tournée régionale ; 10 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de mortier CNT-LOR A5
dolium : 1 bord DOLIUM bd8f.

Us 52245
– *Inventaire :* faune : 7 os ; 2 coquillages ; céramique : 25 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 8 fragments de céramique non tournée régionale ; 14 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de bol CL-MAS 236
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1c ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a.

Us 52246
– *Inventaire :* faune : 9 os ; céramique : 19 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'amphore massaliète ; 17 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9.

Us 52259
– *Inventaire :* faune : 97 os ; verre : 1 fr. de bracelet côtelé ; céramique : 68 fr.
– *Comptages :* 5 fragments de céramique de Rosas ; 26 fragments de céramique campanienne A ; 5 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 4 fragments d'amphore massaliète ; 22 fragments de céramique non tournée régionale ; 6 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de plat à poisson CAMP-A 23 ; 1 bord de coupelle CAMP-A 28ab ; 1 fond
céramique de Rosas : 2 fonds
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5.

Fig. 21 : Les deux pierres plates (52206 et 52368) superposées et entourées d'un comblement de terre de limon argileux gris qui coupe le sol de galets 52192.

3.3.2. Stratigraphie du porche (secteur 52/10)

La cour communique avec la rue 116 par un passage (secteur 10) de 3,7m de largeur moyenne, orienté Nord-Sud, lui aussi pavé de galets et muni d'un caniveau central (CN52066). La partie sud de ce passage est séparée de la cour par le mur MR52071 orienté Nord-Sud, en pente vers le sud et posé sur le sol de galets le plus ancien de la cour (52199). Tous les niveaux postérieurs buttent contre ce mur sans traces de tranchée de fondation. Le mur est épierré en profondeur dans l'angle avec le mur nord de la cour (MR52068).

Le secteur 10 est longé à l'ouest par le mur MR52071 et sa tranchée d'épierrement 52072, et à l'est par les murs MR52045 et MR52035.

À l'extrémité nord, deux contreforts (MR52033 et MR52098) matérialisent l'entrée du porche donnant sur la rue 116. La bordure de la rue est constituée par un sol de galets retrouvé en deux endroits (52017 et 52096). Contre la façade épierrée 52034, on observe un sol fortement incliné vers le centre de la rue. Une pierre plantée fait fonction chasse-roue (52099) marquant l'emplacement de l'angle de façade sur le côté ouest du porche, au nord de la tranchée d'épierrement 52093.

Le secteur 10 se présente donc comme un passage reliant la rue et la cour. On ignore si ce passage était couvert ou non. En tout état de cause, il fonctionne comme un porche ou une entrée monumentale.

Le dégagement des murets limitant l'entrée (52018) pendant la campagne de 2001 a permis de recueillir quelques mobiliers datant de la fin du IIIe s. ou du début du IIe siècle av. n. è.

Au centre du secteur 10 se trouve un caniveau (CN52066), d'orientation sud-ouest/nord-est, d'une longueur de 6,20 m pour une largeur moyenne de 40 cm (fig. 21 et 22). Ses parements (52066) sont constitués de moellons en calcaire dur équarri disposés de chant. En outre, dans le parement nord, se remarquent deux morceaux de dolium plantés.

Au nord, sous les niveaux de la rue 116, les dalles de couvrement du caniveau sont en place dans leur position d'origine. Il s'agit de trois grandes dalles (dimensions maximales observées : 100x60 cm) visibles sur une longueur de 1,50 m. Dans cette partie, le caniveau tourne vers l'ouest pour prendre l'axe de la rue où existe peut-être un égout central. Au milieu du caniveau, une autre dalle, beaucoup plus petite, est employée également comme couverture. À l'autre extrémité, vers la cour, une grande pierre sert de fond au caniveau et a pu servir de collecteur.

La partie supérieure du comblement du caniveau, dégagé sur une dizaine de centimètres, est composée par un sédiment sableux très homogène, pauvre en matière organique et en céramique (52065).

L'ensemble est recouvert par une couche limoneuse (52060 = 064) bien conservée au nord, du côté de la rue, où elle atteint une épaisseur de 35 cm du fait du pendage des structures. Les rares fragments de céramique recueillis dans cette couche datent de la première moitié du IIe siècle av. n. è.

Ce secteur n'a été fouillé qu'en partie durant la campagne 2002. On a poursuivi la fouille du comblement du caniveau (52215) et mené un sondage préliminaire entre l'extrémité sud du mur MR52071 et l'extrémité sud du caniveau, en prolongement de la fouille de la cour 11 (voir ci-dessus). Le comblement du caniveau s'est révélé très pauvre en mobilier et des prélèvements ont montré une pauvreté similaire en matière organique. Néanmoins, trois prélèvements ont été également réalisés pour l'analyse palynologique. Les quelques tessons livrés par le comblement indiquent

une datation entre le dernier quart du IIIe et le premier quart du IIe siècles av. n. è. D'après les premières indications du sondage, le caniveau a été creusé dans le sol de galets le plus récent repéré, donc durant ou après le premier quart du IIe siècle av. n. è.

Fig. 22 : Caniveau CN52066 en cours de fouille, avec les prélèvements palynologiques en place.

Mobilier

Us 52018
– *Inventaire :* faune : 13 os ; terre : 3 fr. d'enduit peint ; céramique : 14 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 2 fragments de céramique celtique ; 5 fragments de céramique celtique à pâte grise ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 3 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– *Typologie :*
céramique à pâte claire peinte : 1 bord d'assiette CL-MAS 122.

Us 52060
– *Inventaire :* faune : 8 os ; terre : 1 fr. d'enduit ; céramique : 31 fr. ; 1 trou de réparation sur camp-a sans forme ;
– *Comptages :* 5 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique de la côte catalane ; 1 fragment de céramique celtique à pâte grise ; 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 2 fragments d'autres amphores ; 13 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b
céramique à pâte claire récente : 1 fond ; 1 anse
céramique de la côte catalane : 1 anse
céramique non tournée régionale : 2 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord, 2 fonds.

Us 52064
– *Inventaire :* céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore massaliète

Us 52065
– *Inventaire :* céramique : 9 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 2 fragments de céramique non tournée régionale

Us 52215
– *Inventaire :* faune : 2 os ; terre : 1 fr. de VMC ; céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'amphore italique.



Fig. 23 : Plan général du secteur 52/5 au niveau du sol SL52262, de la réfection 52261, de la sédimentation 52260 et des structures rattachées.

4. L'aile nord de la maison : la pièce 52/5

Les niveaux atteints dans la pièce 5 concernent les états 3 et 4 de la stratigraphie générale, c'est-à-dire la période s'étendant de 225 à 175 av. n. è. environ. Il s'agit des indices les plus récents conservés du fonctionnement de la maison. La pièce apporte, d'autre part, le seul repère connu de l'organisation interne de l'édifice 5201 dans l'aile nord. Elle se situe en façade sur la rue 116 : elle est limitée à l'est par le porche 52/10, à l'ouest par une autre pièce (secteur 52/6) et au sud par la cour centrale (secteur 52/11). Son plan est rectangulaire (8 m de long dans le sens est-ouest et 3,5 m de large), soit une surface utile de 28 m2. L'ensemble de structures semble indiquer que cette salle a été principalement consacrée pendant ce laps de temps à des activités de stockage et cuisine.

4.1. Évolution de l'architecture

Les murs qui délimitent la pièce sont MR52225 au nord, MR52072 à l'est, MR52235 à l'ouest et MR52068 et MR52079, au sud (fig.23). Sauf sur la façade méridionale, où se place l'accès à la cour

Fig. 24 : Détail du mur MR52079, de sa tranchée de fondation et de la porte PR52329.

centrale, les murs sont profondément épierrés ; en voici les composantes stratigraphiques :

– MR52072 = MR52071 : 52226 creusement tranchée d'épierrement ; 52201 et 52221 comblements ;

– MR52225 : 52225 creusement ; 52200 comblement ;

– MR52235 : 52235 creusement ; 52220 comblement ; 52563 élévation partiellement conservée dans la partie nord du mur.

On a vu ci-dessus que l'architecture de la façade sud, séparant la pièce de la cour, présente une réfection importante pendant l'état 3 de l'évolution générale de la maison, matérialisée par le bouchage de l'ancienne porte (PR52416) qui comportait une statue comme piédroit (5229) et la construction d'une nouvelle porte (PR52329 = PR52571) en rapport avec de nouveaux murs (MR52068 et MR52079), qui vont fonctionner aussi pendant l'état 4. Les restes d'un seuil formé par une grosse dalle (150 par 50 cm), sont encore visibles.

À l'est, le mur MR52068, bâti directement sur MR52349, est conservé sur 3,20 m de long avec un appareil du type simple (une seule rangée de blocs de conglomérat rose de 25 cm de hauteur et 50 cm de large) ; tandis que, à l'ouest, les restes d'une assise du mur MR52079 ont été également repérés sur 2,5 m de long avec un appareil similaire.

Il se peut que celui-ci, bâti sur MR52219, ait été postérieurement restauré, comme paraissent l'indiquer les traces d'une tranchée de réfection (52347, creusement ; 52248, comblement) perçant le sol SL52262 qui fonctionne avec la porte et le mur MR52068 à l'est de la pièce (fig.24).

D'autre coté, sur la façade est de la pièce, le mur MR52071 = MR52072, qui fait limite avec le porche 52/10, est construit pendant l'état 4 au-dessus d'un des pavements de galets caractéristiques



Fig.25 : Diagramme stratigraphique générale de la pièce 52/5.

de la cour et du porche. Tout semble indiquer qu'il a été bâti sur un mur précédent (MR52562), pour le moment enregistré comme élévation fantôme. Dans l'alignement des deux murs, à l'angle nord-est de la pièce, apparaissent deux portes superposées, reliant la salle avec le porche : PR52544 (état 3) et PR52330 (état 4).

Mobiliers

Us 52200
– *Inventaire :* fer : 1 clou ; terre : 6 fr. de tegula ; céramique : 72 fr.
– *Comptages :* 13 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne A ; 1 fragment de céramique celtique ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 11 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune punique ; 1 fragment de céramique grise savonneuse ; 7 fragments de céramique fumigée ; 2 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment de mortier calcaire ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore punique ; 5 fragments d'amphore italique ; 4 fragments d'amphore de Bétique ; 7 fragments de céramique non tournée régionale ; 13 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 1 bord de coupe CAMP-A 27Bb ; 1 bord de bol CAMP-A 31b ; 4 bords, 2 tessons d'assiettes CAMP-A 36 ; 4 fonds
céramique celtique : 1 fond
céramique à pâte claire récente : 3 fonds, 3 anses
céramique commune punique : 1 anse
céramique de la côte catalane : 1 fond
céramique dérivée de la campanienne A : 1 bord de bol DER-A 31b
céramique fumigée : 4 bords d'urnes FUMIGEE A10 ; 1 bord d'urne FUMIGEE A1a ; 2 fonds
céramique grise savonneuse : 1 fond
céramique à pâte claire récente : 1 fond
céramique à points de chaux : 1 bord d'urne P-CHAUX A10 ; 1 fond



Fig.26 : Plan du sol SL52505 et des structures associées.

céramique sigillée italique : 1 bord de bol SIG-IT 14.1
céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1 ; 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J2a ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 2 fonds ; 1 décor
amphore de Bétique : 2 fonds
amphore gréco-italique : 2 bords A-GR-ITA bd3 ; 1 fond, 2 anses
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9
amphore punique : 1 bord d'amphore A-PUN C1a
dolium : 1 bord DOLIUM bd8a ; 1 bord DOLIUM bd8f.

Us 52201
– *Inventaire :* faune : 7 os ; 2 coquillages ; fer : 1 clou à tête bombée ; terre : 2 briquettes ; 2 fr. de torchis ; 5 fr. de tegula ; pierre : 7 tesselles grises ; divers : enduits peints : 110 fr. ; céramique : 17 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 6 fragments d'amphore italique ; 7 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Ba.

Us 52220
– *Inventaire :* faune : 2 os ; 1 coquillage ; pierre : 1 tesselle ; divers : enduits peints : 39 fr. ; céramique : 8 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique de Rosas ; 4 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique de Rosas : 1 fond.

Fig.27 : Vue générale du sol SL52505 prise du sud-ouest.

Us 52221
– *Inventaire :* faune : 1 os ; 1 coquillage ; fer : 1 clou en fer recourbé ; terre : 1 fr. de tegula ; 1 fr. d'imbrex ; divers : enduits peints : 10 fr. ; céramique : 14 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 1 fragment d'autres amphores ; 9 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de mortier CNT-LOR A5 ; 2 bords d'urnes CNT-LOR U5.

Us 52248
– *Inventaire :* faune : 3 os ; fer : 1 clou ; verre : 1 fr. de pâte de verre bleue côtelée ; céramique : 20 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 17 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium

Us 52423
– *Inventaire :* faune : 4 os ; terre : 4 fr. d'enduit ; céramique : 81 fr. ; 1 fr. tegula jeté ; 1 fr. béton ;
– *Comptages :* 5 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune ibérique ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 18 fragments d'amphore massaliète ; 3 fragments d'amphore ibérique ; 14 fragments d'amphore italique ; 16 fragments de céramique non tournée régionale ; 21 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Bb ; 1 bord de coupe CAMP-A 33b ; 1 fond
céramique non tournée régionale : 1 bord de plat à poisson CNT-LOR A4 ; 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd2
amphore italique : 1 fond, 1 anse
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7 ; 1 bord A-MAS bd8 ; 1 anse.

Us 52506
– *Inventaire :* terre : 2 fr. d'enduits peints ; céramique : 14 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 5 fragments d'amphore massaliète ; 4 fragments d'amphore ibérique ; 2 fragments de dolium
– *Typologie :*
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd8.



Fig.28 : Détail de la fosse FS52529.

4.2. L'évolution stratigraphique de la salle 52/5

4.2.1. L'état 3 (225-200 av. n. è.) : le sol SL52505 et les structures associées

La fouille a atteint en 2003 un sol construit (SL52505) constitué d'une couche de texture argileuse de couleur marron jaunâtre (52505) et présentant une pente légère vers le nord. Seules les structures associées à ce sol ont été fouillées et tout semble indiquer qu'il s'agit du dernier sol correspondant à l'état 3 ; il reste certainement d'autres niveaux de la même phase au-dessous. La mise en place du sol a suivi une réfection plus ou moins générale de la pièce, qui ne met néanmoins pas en cause sa fonction durant toute la séquence (fig.24).

Après la construction de ce sol, une série de structures montrent l'intense activité développée dans la pièce : 4 fosses (FS52507, FS52509, FS52513 y FS52529), un trou de poteau (PO52511), 4 foyers (FY52531, FY52533, FY52534 y FY52535) et un seuil en adobes (PR52544) (fig. 25 et 26). Sauf la porte PR52544, la fosse FS52507 et le trou de poteau PO52511, l'ensemble de ces structures seront abolies lors de la réfection qui clôt ce niveau d'occupation.

Mobilier recueilli sur le sol

Us 52505
– *Inventaire :* faune : 3 os ; bronze : 1 faux ressort ornemental de fibule ; céramique : 25 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore étrusque ; 7 fragments d'amphore massaliète ; 15 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1d ; 2 bords d'urnes CNT-LOR U5.

• *Les fosses*

Les quatre fosses repérées à ce niveau ont été fouillées (fig.27) :

- *FS52507 :* (52508 creusement ; 52507 comblement). Fosse de plan ovale (50 cm par 40 cm), profil en cuvette et fond irrégulier (6 cm de profondeur). Elle se place dans la partie centrale du secteur, à coté du trou de poteau PO52511. Le comblement était formé par une couche de limon argileux à couleur marron foncé. Sa fonction demeure imprécise, mais il pourrait s'agir d'un support de conteneur.

- *FS52509 :* (52510 creusement ; 52509 comblement). Fosse de plan circulaire, avec une légère prolongation dans la partie ouest, ce qui donne une forme à tendance ovale (90 cm par 66 cm). Le profil est en cuvette et le fond légèrement incliné (11 cm de profondeur). Se situe à l'angle sud-est de la pièce. Le comblement est formé par une couche de sable grossier. S'interprète comme une fosse à dolium.

- *FS52513 :* (52514 creusement ; 52513 comblement). Fosse de plan ovale (90 cm par 67 cm), profil en cuvette et fond plat (5 cm de profondeur). Elle se place dans la partie sud-est du secteur entre les fosses FS52509 et FS52529. Le comblement était fait d'une couche de limon sableux, de couleur marron clair. On note la présence d'un objet en fer, de section tubulaire avec une plaquette



Fig.29 : Détail des foyers FY52531, FY52533, FY52534 et FY52535 sur le sol SL52505.

à l'extrémité. La fonction de la fosse pourrait se rattacher aussi à un support de dolium.

- *FS52529 :* (52530 creusement ; 52529 comblement). Fosse à plan subcirculaire (55 cm par 43 cm), profil en cuvette et fond incliné (10 cm de profondeur) (fig.28). Elle se situe à côté de la porte PR52329. Son comblement est également constitué par une couche de limon sableux marron clair ; il est antérieur à la sédimentation de sol 52489 qui le recouvre. Il s'agit sans doute à nouveau d'une fosse à dolium.

Ces fosses de morphologie semblable témoignent de l'installation de différents conteneurs, doliums ou autres. Cette fonction est corroborée par l'alignement des exemplaires FS52509, FS52529 et FS52513 le long du parement nord du mur MR52349, dans la partie sud-est de la salle, selon une disposition largement illustrée dans l'habitat de Lattes.

D'autre part la fosse FS52507, qui se place au centre de la pièce très près des foyers et présente une profondeur moindre, pourrait avoir eu une fonction différente. Si l'utilisation comme cuvette pour le ramassage des cendres semble exclue (pas de traces en ce sens), on peut penser au calage d'un vase en relation avec les activités de cuisson.

Mobilier

Us 52507
– *Inventaire :* céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de couvercle CNT-LOR V1b.

Us 52509
– *Inventaire :* faune : 1 os ; céramique : 4 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2.

Us 52513
– *Inventaire :* faune : 1 os ; fer : 2 fr. de gouttière de bouclier ; 1 plaquette ; céramique : 4 fr.
– *Comptages :* 3 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium

Us 52529
– *Inventaire :* faune : 2 os ; céramique : 10 fr.



Fig.30 : Détail du foyer FY52531.

– Comptages : 7 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de cruche CL-MAS 545b.

• *Les foyers*

Quatre foyers ont été identifiés (fig.29) :
- *FY52531 :* (52532 creusement ; 52531 sole). Foyer construit en fosse, plan ovale (60 cm par 40 cm) et section en cuvette (11 cm de profondeur). Il se place dans la partie sud-ouest de la pièce, devant le parement nord du mur MR52219 et à coté du foyer FY52233. La sole est formée par une seule couche d'argile épurée avec quelques nodules, durcie et rubéfiée dans la partie supérieure (fig.30).
- *FY52533 :* Foyer lenticulaire de plan irrégulier à tendance ovale (30 cm par 25 cm et 2 cm d'épaisseur), situé dans la partie sud-ouest de la salle, entre les foyers FY52231 et FY52234. Il ne restent sur le sol que les traces de rubéfaction (52533) produites par l'action du feu.
- *FY52534 :* Foyer lenticulaire ovale (60 cm par 55 cm et 3 cm d'épaisseur) (fig.31). Il se place entre le foyer FY52233 (au sud) et le foyer FY52235 (au nord). Matérialisé seulement par les traces de rubéfaction (52534).
- *FY52535 :* Foyer lenticulaire ovale à profil irrégulier (60 cm par 40 cm et 3 cm d'épaisseur), placé au nord-est du foyer FY52234. Seules les traces de rubéfaction, plus épaisses dans la partie centrale, étaient visibles (52535).

La donnée la plus intéressante à retenir pour cette série de foyers est leur concentration spatiale dans la partie sud-ouest de la pièce. Dans cette aire coexistent des foyers construits à longue durée (FY52531) avec d'autres plus ou moins ponctuels (FY52533, FY52534 et FY52535), ce qui prouve que dans l'organisation interne de la salle, c'était l'espace réservé pour l'ensemble des fonctions mettant en œuvre des combustions (cuisine, éclairage, chauffage…).

• *Trou de poteau*

Il n'a été repéré qu'un cas, fouillé pendant la campagne 2003 :
- *PO52511 :* (52512 creusement ; 52511 comblement). Trou de poteau à plan circulaire (37 cm



Fig.31 : Détail du foyer FY52534.

de diamètre), section en cuvette et fond plat (8 cm de profondeur). Il se place au centre de la pièce et le comblement se composait de limon homogène, couleur marron clair, avec quelques inclusions de petits charbons de bois.

Il est clair qu'il faut rattacher cette structure à l'armature interne de soutènement de la toiture et, vues ses dimensions, il est possible d'en déduire une possible fonction de soutènement principal. Le reste du dispositif pourrait avoir été construit de façon moins fixe (sans creuser le sol), comme c'est le cas du poteau PO52577.

• *Un seuil en adobe*

À l'angle nord-est de la pièce, on a repéré les restes d'un seuil (52544) formé par deux adobes partiellement entamées par la tranchée d'épierrement du mur MR52562 et/ou du mur postérieur MR52071 = MR52072.

Ce pas de porte, construit à l'intérieur de la pièce dans l'alignement du mur MR52562 (fig.32), atteste l'existence de la porte PR52544 qui relie la salle avec le porche (secteur 52/10). Il est constitué par deux adobes d'environ 20 cm de longueur et 14-15 cm de largeur. C'est le seul témoin de la présence d'une ouverture à cet endroit pendant l'état 3 ; le seuil ne fonctionnera plus pendant l'état 4, où est mise en place au même endroit une nouvelle porte (PR52330) avec un autre seuil plus large (52330).

4.2.2. Réfection du sol SL52505 durant l'état 3 et structures associées

Le sol SL52505, dégradé à cause de l'usure due au passage et aux activités, fut objet d'une réfection significative durant la même phase. D'une part, dans le tiers ouest de la salle, on observe une recharge d'argile jaunâtre au-dessus d'une mince couche de sable (52503), peut-être en rapport avec les dégradations causées par les foyers existant préalablement à cet endroit. D'autre part, contemporainement, un remblai similaire est apporté dans l'angle nord-est de la pièce (52504), sans doute du fait qu'il s'agissait d'une zone de passage, comme le suggère la présence de la porte PR52544 à cet endroit.

Ces réfections scellent la plupart des fosses à dolium préexistantes (à l'exception de FS52507), et l'on constate la mise en place de trois nouvelles structures du même type (FS52490, FS52492

et FS52495), ainsi que la construction d'un nouveau foyer (FY52500). Le trou de poteau PO52511 continue néanmoins de fonctionner.

Postérieurement, couvrant le sol initial SL52505 et la réfection partielle 52504, il se forme une sédimentation de sol (52489) caractérisée par la présence d'une mince couche de sable de couleur rougeâtre, avec des petits charbons de bois en surface (fig.33).

Ce niveau n'apparaît que dans la moitié est de la pièce et peut s'expliquer par l'utilisation différentielle de l'espace à l'intérieur de la salle, la moitié occidentale devenant une nouvelle aire de stockage. Cette aire est marquée notamment par la présence sur le sol d'une série d'outils en fer et os (fig.34) qui attestent des activités diverses mais difficiles à préciser : un poinçon en fer de 14 cm de longueur avec un manche en corne travaillée à section subcirculaire (9 cm de long pour 2,5 cm de diamètre) ; un os de section rectangulaire avec les angles arrondis décorés avec quatre cannelures (8 cm de long pour 2 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur), qui présentait traces de rubéfaction à l'une de ses extrémités et semble correspondre à un autre manche d'un objet peut-être en bois ; une pointe de lance en fer à douille (18 cm de long avec une lame de 11 cm par 3 cm), et d'autres restes en fer comme une tige ou une petite plaque courbée.

Fig.32 : Détail du seuil en adobes de la porte PR52544.

Mobilier

Us 52489
– *Inventaire :* faune : 21 os ; 1 coquillage ; fer : 1 clou ; 1 pointe de lance à douille ; 1 poinçon avec manche en os ; 1 tige ; 1 plaquette très courbe ; pierre : 1 grès discoïdal à cupule ; verre : 1 fr. de vase ? ; os : manche avec départ d'outil en bois, maintenant carbonisé ; céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique campanienne A

Us 52504
– *Inventaire :* céramique : 9 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique grise monochrome ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 7 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique grise monochrome : 1 décor.

• *Fosses*

Trois fosses ont été identifiées et fouillées en rapport avec la réfection 52503 du sol SL52505. Elles sont toutes alignées le long du parement est du mur MR52235 (fig.35) :

- *FS52490 :* (52491 creusement ; 52490 comblement). Fosse à plan circulaire (70 cm de diamètre), profil concave et fond plat (5 cm de profondeur). Elle se place à l'angle sud-ouest du secteur et son comblement est formé par une couche de sable de couleur marron clair ; semble correspondre à une fosse à dolium.



Fig.33 : Plan du sol SL52505, avec la réfection 52503 et la sédimentation de sol 52489.

- *FS52495 :* (52496 creusement ; 52495 comblement). Fosse à plan circulaire (63 cm de diamètre), profil concave et fond plat (4 cm de profondeur). Elle se place au nord de la précédente (FS52490) et son comblement est constitué par une couche de sable, couleur marron clair. Correspond également à une fosse à dolium.

- *FS52492 :* (52493 creusement ; 52492 comblement). Fosse à plan circulaire (65 cm de diamètre), profil concave et fond plat (4 cm de profondeur). Elle se place à l'angle nord-ouest de la salle et au nord de la fosse (FS52495). Son comblement est constitué par une couche de limon sableux, couleur marron clair. Il s'agit d'une autre fosse à dolium.

La morphologie des trois fosses, avec des diamètres et des profondeurs presque identiques, ainsi que leur installation parallèle au mur MR52235 et équidistantes entre elles (autour de 70 cm) montre que cette aire a été conçue au moment de la réfection du sol SL52505 comme une zone dédiée spécifiquement au stockage dans de grands conteneurs, probablement des doliums. Des éclats de tels vases ont d'ailleurs été recueillis dans deux des fosses concernées.

Mobilier

Us 52490
– ***Inventaire :*** céramique : 1 fr.
– ***Comptages :*** 1 fragment de dolium



Fig.34 : Objets posés sur la sédimentation de sol 52489 ; détail de la lance en fer et de l'un des manche en os.

Us 52492
– *Inventaire :* céramique : 3 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27.

Us 52495
– *Inventaire :* céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de dolium

• *Foyer*

Un seul foyer peut être mis en rapport avec cette nouvelle organisation interne du secteur 52/5 :
- *FY52500 :* Petit foyer construit avec une sole d'argile épurée (52500), durcie par l'action du

Fig.35 : Vue des trois fosses alignées le long du mur MR52235.

feu et avec les tonalités rougeâtres typiques de la rubéfaction, installé dans une cuvette (environ 3 cm d'épaisseur : fig.36 et fig.37). Son plan est ovale (23 cm de diamètre maximal) et il prend place presque au centre de la pièce, entre le poteau PO52511 et la porte d'accès à la cour PO52329.

Les activités de combustion, en rapport avec la cuisine, le chauffage ou simplement l'éclairage, sont plus rares ici que sur sol initial SL52505.

4.2.3. L'évolution de la salle pendant l'état 4 (200-175 av. n. è.)

Le début de l'état 4 connaît des transformations dans l'architecture de la salle, matérialisées par la construction de nouveaux murs qui limitent la pièce au sud et à l'est (construction de MR52068 sur MR52349 et de MR52079 sur MR52219 ; ou de MR52071 = 52072 sur MR52562 respectivement), ainsi que par des réfactions sur les portes précédentes (PR52330 qui substitue l'ancien accès sur le porche PR52544). La porte (PR52329 = PR52571), qui communique avec la cour, continue à fonctionner.

Pour ce qui concerne la stratigraphie, cette nouvelle phase commence avec un remblai de nivellement (une couche d'argile avec d'abondants fragments d'adobes et une mince couche de sable : 52274 = 52456), dans laquelle on retrouve divers fragments d'une coupe en pâte claire massaliète (forme 233).

Suivent deux sols d'occupation (SL52488 et SL52262), présentant différentes structures en rapport encore avec le stockage et la cuisine.

Mobilier

Us 52274
– ***Inventaire :*** céramique : 7 fr.
– ***Comptages :*** 7 fragments de céramique non tournée régionale

– Typologie :
céramique non tournée régionale : 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a.

Us 52456
– Inventaire : faune : 53 os ; 22 coquillages ; fer : 1 scorie ; 1 clou ; terre : 1 fusaïole ; céramique : 155 fr.
– Comptages : 23 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 3 fragments de céramique campanienne A ; 11 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'autre céramique commune ; 8 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 102 fragments de céramique non tournée régionale ; 6 fragments de dolium
– Statistiques : sur le total des fragments : vaisselle 90.3 %, amphores 5.8 %, dolium 3.9 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 18.6 %, tournée commune 8.6 %, non tournée 72.9 %
– Typologie :
autre céramique commune : 1 bord
céramique campanienne A : 1 bord de kylix CAMP-A 42Bc
céramique à pâte claire ancienne : 1 coupe CL-MAS 233 ; 1 anse d'olpé CL-MAS 521
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C1 ; 4 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de coupe CNT-LOR C3 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1b ; 3 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V1b ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2 ; 3 fonds
amphore étrusque : 1 bord d'amphore A-ETR 3AB ; 2 tessons d'amphores A-ETR 4
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9
dolium : 1 bord DOLIUM bd9a ; 1 décor.



Fig.36 : Vue de détail du foyer FY52500.



Fig.37 : Coupe du foyer FY52500.

4.2.3.1. Le sol plus ancien de l'état 4 : SL52488

Il s'agit d'une surface d'utilisation (SL52488) légèrement plongeante vers le nord, qui constitue la partie supérieure du remblai précédent et se rencontre sur l'ensemble de la salle. Les structures en liaison avec ce sol sont le foyer FY52467, le trou de poteau PO52464 et les seuils en adobe des portes PR52329 et PR52330 (fig.38 et fig.39).

• *Foyer*

- *FY52467 :* (52468 creusement ; 52467 sole). Foyer construit à plan circulaire (75 cm de diamètre) et profil en cuvette (11 cm de profondeur) (fig.40, 41 et 42). Il se place au centre du secteur et la sole est formée par une couche d'argile épurée, à tons rougeâtres et durcie par l'action du feu.

La position centrale de cette structure lui confère le statut de foyer principal de la salle, rôle qui va se poursuivre tout au long de l'état 4, malgré différentes réfections postérieures (FY52440 et FY52290).

Mobilier

Us 52467
– Inventaire : céramique : 3 fr.
– Comptages : 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique non tournée régionale

• *Trou de poteau*

- *PO52464 :* (52465 creusement ; 52464 comblement). Trou de poteau à plan subcirculaire (25



Fig.38 : Plan du sol SL52488 et les structures associées.

cm de diamètre) et section en «V» (14 cm de profondeur). Il se place presque à l'angle sud-est de la pièce, devant le mur MR52068, et son comblement est formé par une couche de limon argileux, de couleur marron. La fonction de ce poteau est difficile à préciser.

• *Seuils en adobe*

Deux seuils en adobe, en rapport avec les différents accès à la salle, ont été mis en évidence :

- *PR52329 = PR52571 :* C'est la porte qui communique avec la cour. Au début de l'état 4, un pas de porte (52328) se trouve à l'intérieur de la pièce, au nord de l'alignement des murs qui la définissent (MR52068 et MR52219) ; il est formé par une série de 4 ou 5 adobes (35-40 cm par 25 cm) alignées sur une longueur de 1,8 m (fig.43).

- *PR52330 :* Porte construite dans cette phase sur l'ancienne porte PR52544 qui permettait l'accès au porche (52/10). L'ouverture se place dans l'alignement du mur MR52071 = MR52072 et, en position avancée à l'intérieur de la pièce, apparaît un nouveau seuil (52330) formé par deux adobes avec des mesures similaires aux précédentes, mais disposées du côté le plus long. La longueur totale est de 75 cm et la largeur conservée de 25 cm (fig.44). On repère à la surface des briques les traces d'un enduit (3-4 cm d'épaisseur du coté ouest).

4.2.3.2. Le dernier sol conservé de l'état 4 : SL52262

Directement sur la surface SL52488, on construit un nouveau sol (SL52262) à l'aide d'une min-

Fig.39 : Vue générale du sol SL52488.

ce couche de limon jaunâtre (5 à 10 cm d'épaisseur), qui dans le tiers est de la salle se surimpose à un lit de gravier (52454) à rattacher à un aménagement de la zone d'accès au porche. En rapport avec ce sol, qui plonge nettement vers le nord, ont été repérées un important nombre de structures de tout type (fig. 23 et 45).

Ce sol est ensuite soumis à une nouvelle réfection (52261), concrétisée par une couche très homogène de nodules argileux étalée dans la moitié orientale de la salle (deux prélèvements pour l'étude micromorphologique ont été effectués : n°230 y n°231) ; on relève sur celle-ci les traces d'une sédimentation (52260) constituée par l'accumulation de minces couches de limon gris foncé et d'argile de ton verdâtre.

En rapport avec ces niveaux, une trentaine de structures (fosses, foyers, trous de poteau…) ont été repérées : il est difficile parfois de les rattacher à l'un ou l'autre état du sol, vu la finesse et l'inégal état de conservation de ces traces d'occupation. Il est certain, malgré tout, que la plupart ont fonctionné avec le sol le plus ancien (52262), que certaines (FY52290, FS52282, FS52283, PO52291, PO52293, PO52295 et PO52297) ont été construites sur la réfection 52261 et que le sol 52260 noie partiellement la fosse FS52286. On constate aussi la superposition de deux trous de poteau sur le comblement de la fosse FS52307.

L'ensemble montre une activité intense et continue dans la salle sur une courte durée et son rôle de lieu de stockage et d'activité. Nous décrirons les particularités de chaque structure ci-dessous.

Deux minces couches de limon (52250 et 52236) avec beaucoup d'inclusions de matière organique scellent peu après la plupart de ces structures (fig.46), montrant un changement dans la destination de la pièce, bien que le support d'un grand récipient (SB52345) montre la continuité du stockage.

Enfin, les restes d'un remblai de limon argileux (52212) noient l'ensemble de la salle. Cette cou-



Fig.40 : Détail du foyer FY52467.



Fig.41 : Section du foyer FY52467.

che, partiellement conservée à cause de l'arasement agricole, est le dernier témoin archéologique en place de l'occupation de cette partie de la maison.

Mobilier

Us 52212
– ***Inventaire :*** faune : 19 os ; 2 coquillages ; fer : 1 tige de clou ; 1 pointe de clou ; céramique : 46 fr.
– ***Comptages :*** 3 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique commune ibérique ; 8 fragments d'amphore massaliète ; 5 fragments d'amphore italique ; 24 fragments de céramique non tournée régionale ; 5 fragments de dolium
– ***Typologie :***
céramique campanienne A : 1 bord de coupelle CAMP-A 28ab ; 1 fond
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 fond, 1 décor
amphore massaliète : 1 anse.

Us 52236
– ***Inventaire :*** faune : 15 os ; 2 coquillages ; bronze : 1 clou de coffret ; fer : 7 tiges de clou ; terre : 1 fr. d'enduit peint ; céramique : 31 fr.
– ***Comptages :*** 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 9 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 17 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium
– ***Typologie :***
céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 33b
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1d ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a
dolium : 1 bord.

Us 52250
– ***Inventaire :*** faune : 8 os ; fer : 1 pic à douille ; céramique : 23 fr.
– ***Comptages :*** 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments d'amphore étrusque ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 14 fragments de céramique non tournée régionale
– ***Typologie :***
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5
amphore étrusque : 1 bord d'amphore A-ETR 5.

Us 52274
– ***Inventaire :*** céramique : 7 fr.
– ***Comptages :*** 7 fragments de céramique non tournée régionale



Fig.42 : Plans et sections des foyers FY52290, FY52440 et FY52467.

– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a.

Us 52310
– *Inventaire :* fer : 1 tige à pointe oblongue ;

Us 52443
– *Inventaire :* faune : 1 os ; céramique : 6 fr.
– *Comptages :* 2 fragments d'amphore massaliète ; 3 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– *Typologie :*
céramique attique à figures rouges : 1 anse de coupe AT-FR Ky0
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5g.

Us 52454
– *Inventaire :* fer : 1 tige.

• *Les fosses*

Un ensemble de 13 fosses a été identifié sur le sol SL52262 :

- *FS52275 :* (52235 creusement ; 52275 = 52434 comblement). Fosse présentant un plan circulaire (82 cm de diamètre) et un profil en cuvette (38 cm de profondeur). Située à l'extrémité nord du secteur, partiellement coupée par la tranchée d'épierrement du mur MR52225. Le comblement est formé par une couche d'argile limoneuse avec très peu de mobilier. Au fond se trouvait un bloc carré de calcaire (45 cm de côté pour 15 cm d'épaisseur) légèrement incliné (52334). Correspond à une fosse à dolium (fig.47) et fonctionne avec le sol SL52262.

- *FS52276 :* (52337 creusement ; 52276 = 52436 comblement). Fosse à plan ovale (95 cm par 55 cm) et profil en cuvette (20 cm de profondeur), située dans l'extrémité nord du secteur. Fonctionne avec le sol SL52262 ; partiellement coupée également par la tranchée d'épierrement du mur MR52225 ; comblement de limon, peu de mobilier. Contenait au fond un grand bloc mis à plat (52336) presque carré (40 par 35 cm et 10 cm d'épaisseur). Correspond à une fosse à dolium.

- *FS52281 :* (52333 creusement ; 52281 comblement). Fosse à plan ovale (80 cm par 45 cm), parois convergentes et fond plat (10 cm de profondeur), située dans la partie nord du secteur. Fonctionne avec le sol SL52262 ; partiellement coupée par la tranchée d'épierrement du mur MR52225. Le comblement de limon, peu de mobilier, inclusions de quelques cailloutis. Correspond à une fosse à dolium.

- *FS52282* : (52282 creusement ; 52425 comblement). Fosse à plan ovale (95 cm par 75 cm), située dans la partie nord du secteur. Fonctionne avec la réfection 52261 ; partiellement coupée par la tranchée d'épierrement du mur MR52225.

- *FS52283* : (52332 creusement ; 52283 comblement). Fosse à plan ovale (75 par 45 cm) et

Fig.43 : Détail du seuil 52328 face la porte PR52329.

Fig.44 : Détail du seuil de la porte PR52239, construit en adobe.

profil en cuvette (25 cm de profondeur), située dans la partie nord du secteur (fig.48). Fonctionne avec la réfection 52261. Le comblement est formé par une couche de limon avec très peu de mobilier qui contenait un dépôt de 19 astragales (52344). Au fond se trouvait également une pierre plate (45 cm par 30 cm et 15 cm d'épaisseur ; 52331), calée par un autre bloc (25 par 12 cm). Correspond à une fosse à dolium.

- *FS52284* : (52321 creusement ; 52284 et 52320 comblements). Fosse à plan circulaire (80 cm de diamètre), profil en «U» et fond plat (fig.49), située dans la partie ouest du secteur. Fonctionne avec le sol SL52262. Le comblement est formé par une couche du sable (52320), sur laquelle apparaît une strate de limon très homogène (52284). Correspond à une fosse à dolium.

- *FS52285* : (52316 creusement ; 52285 = 52424 et 52315 comblements). Fosse à plan circulaire (80 cm de diamètre), fond concave (14 cm de profondeur), située à l'extrémité sud-ouest du secteur. Fonctionne avec le sol SL52262. Le comblement est formé par une couche de limon sableux de 4 cm d'épaisseur (52315), sur laquelle apparaît une autre de limon plus homogène (52285) avec très peu de mobilier. Correspond à une fosse à dolium.

- *FS52286* : (52286 creusement ; 52429 comblement). Fosse à plan circulaire (1 m de diamètre) située dans la partie sud-est du secteur. Fonctionne avec le sol SL52262. Correspond probablement à une fosse à dolium.

- *FS52287* : (52287 creusement ; 52422 comblement). Fosse à plan circulaire (85 cm de diamètre) située dans la partie sud-est du secteur. Fonctionne avec le sol SL52262. Correspond probablement à une fosse à dolium.

- *FS52307* : (52319 creusement ; 52307 comblement). Fosse à plan circulaire (85 cm de diamètre), profil en cuvette (8 cm de profondeur) et fond plat ; située dans la partie sud de la pièce. Fonctionne avec le sol SL52262. Le comblement est formé par une couche homogène de limon, qui est percée par deux trous de poteau (PO52351 y PO52353) construits après que la fosse a cessé de fonctionner. Correspond à une fosse à dolium.

- *FS52308* : (52317 creusement ; 52308 comblement). Fosse à plan ovale (45 cm par 36 cm), pro-

Fig.45 : Vue générale du sol SL52262 et des structures associées.

fil en cuvette et fond plat (4 cm de profondeur), située dans la partie ouest du secteur. Fonctionne avec le sol SL52262. Le comblement est formé par une couche de limon sableux sans mobilier. Correspond probablement au calage d'un petit récipient.

- *FS52309* : (52318 creusement ; 52309 comblement). Fosse à plan circulaire (46 cm de diamètre), profil en cuvette et fond plat (3 cm de profondeur), située dans la partie sud-ouest du secteur. Fonctionne avec le sol SL52262. Le comblement est formé par une couche de limon. Correspond au calage d'un petit récipient.

- *FS52350* : (52350 creusement ; 52501 comblement). Fosse à plan circulaire (35 cm de diamètre) située dans la partie sud du secteur, face la porte PR52529. Fonctionne avec le sol SL52262. Correspond au calage d'un petit récipient.

Mobilier

Us 52275
– *Inventaire :* céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de dolium

Us 52276
– *Inventaire :* faune : 1 os ; terre : 1 fr. de VMC ; céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'amphore étrusque ; 1 fragment de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique attique à vernis noir : 1 décor.

Us 52281
– *Inventaire :* faune : 1 coquillage ; terre : 1 fr. de VMC ; céramique : 3 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne



Fig. 46 : Plan des différents niveaux de sédimentation recouvrant le sol SL52262.

Us 52283
– *Inventaire :* faune : 19 os ; céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 fond.

Us 52284
– *Inventaire :* céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne
– *Typologie :*
céramique à pâte claire ancienne : 1 bord de bol CL-MAS 236.

Us 52285
– *Inventaire :* céramique : 5 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A ; 4 fragments de dolium

Us 52307
– *Inventaire :* céramique : 7 fr.
– *Comptages :* 6 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment de céramique non tournée régionale

Us 52310
– *Inventaire :* fer : 1 tige à pointe oblongue ;

Us 52422
– *Inventaire :* faune : 1 os ; céramique : 13 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'amphore massaliète ; 7 fragments de céramique non tournée régionale ; 5 fragments de dolium

Us 52424
– *Inventaire :* faune : 6 os ; 31 coquillages ; céramique : 6 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment d'amphore italique ; 3 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Ba.



Fig. 47 : Détail de la fosse FS52275.

Us 52425
– *Inventaire :* terre : 1 bord de tegula ; 26 nodules d'argile ; céramique : 11 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique commune italique ; 3 fragments de céramique fumigée ; 2 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 3 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de plat à poisson CAMP-A 23-bd1
céramique commune italique : 1 bord de mortier COM-IT 8
dolium : 1 fond, 1 décor.

Us 52429
– *Inventaire :* céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium

Us 52434
– *Inventaire :* faune : 1 os ; céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique non tournée régionale

Us 52436
– *Inventaire :* céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1.

Toutes ces structures en creux ont eu certainement pour fonction de caler des récipients de stockage. Les comblements correspondent aux restes du sédiment primaire (couches de sable) ou bien à des remblais apportés pour les combler postérieurement. La fonction de calage est particulièrement évidente dans les fosses FS52284 et FS52285 (fig.49). La fosse FS52283, qui livre un dépôt de 19 astragales, témoigne probablement d'une action rituelle, peut-être prophylactique.

On remarque que dans cette salle se trouvaient des conteneurs de dimensions très diverses. D'un côté, toute une série de fosses à plan circulaire ou ovale (FS52275, FS52276, FS52281, FS52284, FS52285, FS52286, FS52287 et FS52307) peuvent se rattacher à des doliums. Par contre, les fosses plus petites (FS52283, FS52308, FS52309 et FS52350) devraient servir à soutenir des vases de capacité plus réduite.

Les premières, dont les mesures oscillent entre 70 cm et 1 m de diamètre pour 14 cm à 38 cm de profondeur, sont disposées de manière organisée le long des différents murs de la salle. Certaines (FS52276 et FS52281), de plan ovale, présentent une petite dépression dans le fond, dont la fonction est difficile à expliquer.

Fig. 48 : Détail de la fosse FS52283 avec le dépôt de 19 astragales et une pierre plate au fond.

Fig. 49 : Détail de la fosse FS52284.

La présence de dalles plates au fond des fosses FS52775 et FS52276 (fig.47) est une donnée relativement nouvelle sur le site en ce qui concerne les systèmes de calage et d'isolement des récipients par rapport à l'humidité du sol. Ces structures plus profondes sont concentrées dans la partie nord de la salle, tandis que dans la partie sud-ouest se trouvent des fosses plus petites et moins profondes. Celles-ci, qui peuvent aussi présenter une dalle au fond (FS52283), ont des dimensions qui oscillent entre 35 cm et 46 cm, et une profondeur autour de 5 cm. Dans tous les cas, les vases correspondants ont tous été intégralement récupérés.

• *Les foyers*

Quatre foyers ont été identifiés pour cet état :

- *FY52288 :* Foyer lenticulaire de plan ovale irrégulier (65 cm par 55 cm et 2 cm d'épaisseur), situé au centre de la salle, fonctionnant avec le sol SL52262, matérialisé par les traces de terre rubéfiée résultant de son utilisation (52288) (fig. 50 et 51).

- FY52289 : Foyer lenticulaire à plan subcirculaire (45 cm sur 37 cm et 2 cm d'épaisseur), situé au centre de la salle, fonctionnant avec le sol SL52262. Des traces de terre rubéfiée correspondent à son utilisation (52289).

- FY52440 : Grand foyer de plan rectangulaire (1,45 par 1,25 m), construit sur le sol SL52262 (fig.42 et 55). Pour sa mise en place on creuse une cuvette rectangulaire (6 cm de profondeur) (52427), sur laquelle on installe un radier de tessons (52445) et par-dessus une sole d'argile (52440). Cette structure est mal conservée à cause de la construction au-dessus du foyer FY52990, en rapport avec une réfection postérieure du sol (52261).

- FY52290 : Grand foyer construit de plan rectangulaire (1,2 par 1,1 m), situé au centre de la pièce et bâti sur le foyer précèdent. Fonctionne avec la réfection 52261 du sol SL52262 et la sédimentation postérieure (52260) (fig. 42, 52, 53 et 54). Une cuvette (52437) peu profonde (5 cm) est aménagée d'abord avec une couche de galets en guise de radier (52428), puis avec une sole d'argile (52290 = 52426) ; autour se remarque une couronne de terre brûlée (fig.52).

Perçant la sole ont été repérées les traces de deux trépieds disposés de façon concentrique. Tous les deux ont la forme d'un triangle équilatéral : le premier de 80-90 cm de côté ; le second plus petit de 25 cm de côté. Rappelons à ce propos qu'un grand trépied en fer (actuellement en restauration au Laboratoire de Draguignan) a été découvert non loin au sud de ce foyer lors du dégagement des terres remaniées recouvrant ce secteur ; l'écartement des pieds de cet objet correspond tout à fait aux traces observées sur le foyer de la salle 52/5.

On soulignera la position centrale de cette série de foyers qui témoigne d'une activité de cuisson soit stable, soit plus ponctuelle (foyers lenticulaires), en liaison probable avec la fonction de stockage illustrée par les fosses de calage périphériques. La continuité de son emplacement au même endroit depuis le premier sol de l'état 4 (FY52467) en est la preuve plus certaine.

Us 52290
– *Inventaire :* céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'ateliers des petites estampilles
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783.

Us 52426
– *Inventaire :* céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 2 fragments d'ateliers des petites estampilles
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783.

Us 52428
– *Inventaire :* terre : 1 fr. de sole de foyer décoré ; céramique : 4 fr.
– *Comptages :* 4 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 fond.

Us 52440
– *Inventaire :* terre : fragments de vases mal cuits.

Us 52445
– *Inventaire :* céramique : 54 fr.
– *Comptages :* 54 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C4 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5.



Fig. 50 : Détail du foyer FY52288.



Fig. 51 : Coupe du foyer FY52288.

• *Les trous de poteau ou de piquets*

Dix trous de poteaux ou de piquets ont été identifiés sur le sol SL52262. Plusieurs se situent à l'ouest de la pièce ; ils semblent en rapport avec les foyers lenticulaires FY52288 et FY52289.

L'alignement le plus clair,



Fig. 52 : Détail du foyer construit FY52290, avec des dépressions correspondant à l'implantation possible d'un trépied.

sur 1,6 m de longueur avec des intervalles réguliers de 80 cm, est formé par les trous de poteaux PO52346, PO52361 et PO52363 :

- *PO52346 :* (52338 creusement ; 52346 comblement). Trou de piquet à plan ovale (8 cm par 6 cm) et profil en «V» (4 cm de profondeur). Le comblement est formé par du limon homogène.

- *PO52361 :* (52362 creusement ; 52361 comblement). Trou de piquet à plan ovale (6 cm par 5 cm) et profil en «V» (5 cm de profondeur). Comblement similaire.

- *PO52363 :* (52355 creusement ; 52363 comblement). Trou de piquet à plan circulaire (13 cm de diamètre) et profil en cuvette (6 cm de profondeur). Même comblement.

Moins régulière est la distribution des poteaux PO52355, PO52357 et PO52359, toujours construits à partir du même sol ; la faible profondeur de ces creusements montre également leur rapport avec une structure légère :

- *PO52355 :* (52356 creusement ; 52355 comblement). Trou de poteau à plan circulaire (10 cm de diamètre) et profil concave (10 cm de profondeur). Comblement similaire.

- *PO52357 :* (52358 creusement ; 52357 comblement). Trou de poteau à plan circulaire (16 cm de diamètre), profil en cuvette et fond plat (4 cm de profondeur). Comblement similaire.

- *PO52359 :* (52360 creusement ; 52359 comblement). Trou de poteau à plan circulaire (13 cm de diamètre) et profil en cuvette (5 cm de profondeur). Comblement similaire.

On peut mettre en rapport avec le foyer FY52290, qui fonctionne avec la réfection 52261, un alignement de quatre trous de poteau orienté dans le sens nord-sud (PO52291, PO52293, PO52295 et PO52297), situé à 50 cm à l'est de celui-ci (fig.56) :

- *PO52291 :* (52292 creusement ; 52291 comblement). Trou de poteau à plan circulaire (15 cm de diamètre), profil en «U» et fond plat (10 cm de profondeur). Comblement similaire.

- *PO52293 :* (52294 creusement ; 52293 comblement). Trou de poteau à plan ovale (19 cm par 10 cm), profil en «U» et fond plat (4 cm de profondeur). Comblement similaire.

- *PO52295 :* (52296 creusement ; 52295 comblement). Trou de poteau à plan ovale (15 cm par 10 cm), profil en «U» et fond plat (2 cm de profondeur). Comblement similaire.

- *PO52297 :* (52298 creusement ; 52297 comblement). Trou de poteau à plan circulaire (19 cm de diamètre), profil en «U» et fond plat (6 cm de profondeur). Comblement similaire.

Aucun des comblements n'a livré de mobilier. La fonction exacte de ces poteaux, en relation avec les foyers, est conjecturale : on peut penser soit au calage de paravents protégeant la combustion, soit plus probablement à l'implantation de piquets destinés à des opérations de séchage.

• *Structure bâtie en pierre*

Enfin, on relèvera la présence d'une structure construite en pierre, qui a été mise en place lors du fonctionnement du sol SL52262, mais qui est restée en usage jusqu'aux sols 52236 et 52250 :

- *SB52345 :* Il s'agit d'une pierre calcaire (48 cm par 38 cm et 11 cm d'épaisseur) située dans l'angle nord-ouest de la salle. Elle est calée à l'intérieur d'une fosse ovale (50 cm par 40 cm et 4 cm de profondeur), à profil en cuvette et à fond plat (52236). Elle peut correspondre aussi à un support d'un grand conteneur.



Fig.53 : Détail du radier de gravier à la base du foyer FY52290.



Fig.54 : Fosse de construction et sole du foyer FY52290.

4. Conclusions

La fouille pendant les campagnes 2002 et 2003 dans la pièce 52/5 a permis d'interpréter les fonctions de cette pièce dans le contexte de l'organisation générale de la maison et de préciser finement son évolution stratigraphique assez complexe. Au point de vue chronologique, ont été fouillés complètement les niveaux conservés de l'état 4 (200-175 av. n. è.) et partiellement la séquence de l'état 3 (225-200 av. n. è.), dont les niveaux plus anciens n'ont pas été encore atteints.



Fig.55 : Détail du radier en céramique et de la fosse de construction du foyer FY52440 et sole en argile du foyer FY52467.



Fig.56 : Détail de l'alignement de trous de piquets (PO52291, PO52293, PO52295 et PO52297) à l'est du foyer FY52290.

Selon les données actuelles, cette vaste salle d'environ 30 m2 semble avoir été utilisée continûment comme magasin et/ou cuisine alternativement ou simultanément. La grande quantité de fosses de dimensions différentes, construites pour soutenir récipients de diverses tailles, soit de grands conteneurs du type doliums, soit d'autres plus petits, prouve la première de ces utilisations. Il est intéressant de remarquer la présence d'une majorité de ces structures pendant la phase 4 (13 ex.) par rapport à l'état précédant (7 ex.). Comme dans d'autres maisons similaires du site (voir bibliographie), ces fosses se placent le long des murs à des distances régulières, ce qui indique une planification préalable de l'organisation de l'espace. Il semble aussi qu'il existe avec le temps une tendance à une augmentation de la taille et de la capacité des vases implantés, mais cet aspect devra être vérifié.

Les foyers, de leur part, se répartissent selon deux modèles. Certains, du type lenticulaire, peuvent correspondre à des fonctions ponctuelles, comme l'éclairage ou le chauffage ; d'autres plus élaborés, dont on perçoit la continuité au même emplacement (FY52467, FY52440 et FY52290), n'excluent pas une utilisation du lieu comme cuisine. Cependant ces impressions devront elles aussi être soumises à une évaluation tenant compte de l'analyse globale de la maison à cour.

Fig. 57 : Axe des murs MR52233, MR52255 et MR52240 coupant en longueur l'aile Est de la maison 52101.

5. L'aile Est de la maison 5201

Une première hypothèse sur l'agencement des pièces de l'aile orientale de la maison 5201 avait été proposée sur la base de l'interprétation des repérages de surface de la campagne 2001 (Saffiotti, Bonato, Py 2001, fig. 2). Le premier acquis de la fouille de cette partie de l'habitation a été le repérage d'un axe de mur nord-est/sud-ouest (du nord au sud : murs MR52233, MR52255 et MR52240), perpendiculaire à la rue 116 et coupant en longueur l'aile Est (fig.57). En outre, un décapage extensif a permis de vérifier l'absence de tranchées ou de négatifs de murs parallèles à la rue 116 dans la moitié est de l'aile. Ces nouvelles données ont amené à réinterpréter l'organisation de cette partie de la maison, en distinguant à l'est un long espace ouvert destiné à la circulation (secteur 2), interprétable comme une ruelle en impasse séparant les îlots 52 et 27, et à l'ouest au moins trois pièces disposées en enfilade, à savoir du nord au sud les secteurs 1, 3 et 4 (voir fig.2).

5.1 La pièce 52/1

Le secteur 1 est fermé au nord par le mur MR52257, dont il ne reste qu'une assise sur un alignement de 1,50 m, au fond d'un épierrement tardif (52251) ; cet épierrement est beaucoup plus pro-



Fig.58 : Fosse d'époque romaine (FS52256) creusée entre les deux murs MR52305 et MR52054.

fond sur la moitié ouest de la façade, où le comblement a restitué des témoins d'époque romaine (mortier et stucs moulurés). Ce secteur est en outre fermé à l'ouest par le mur MR52035, également épierré en profondeur aux deux extrémités : au sud, une fosse d'époque romaine (FS52256) utilisée probablement en relation avec l'activité portuaire (la fosse est comblée par de l'amphore gauloise), creusée entre les deux murs MR52305 et MR52054, a oblitéré toute trace de connexion ou de présence de baie entre ces deux murs (fig.58).

À l'est le mur MR52233 est également épierré et le creusement de cette tranchée a mis en évidence à son extrémité nord l'angle du mur en façade, à l'aplomb du mur MR52257, mais à une profondeur plus importante. À cet endroit la tranchée laisse apparaître la présence de deux états architecturaux : un remblai en terre sépare les structures plus anciennes (auxquelles appartient l'angle nord-est de la salle) de celles appartenant à l'état architectural récent dont témoigne le mur de façade MR52257. C'est cet état récent qui a été exploré pendant la campagne 2002.

À cette époque, la pièce était divisée en deux espaces (1A au nord et 1B au sud) communiquant par une porte située entre le piédroit du mur MR52036 et un autre piédroit à l'ouest, dont il ne reste que de faibles traces, arasées par les labours agricoles modernes et probablement oblitérées par l'implantation de la fosse FS52341 (dont le creusement semble aussi avoir coupé la structure 52343).

La présence d'une porte de communication entre le secteur 1B et le porche 10 reste à confirmer dans la tranchée d'épierrement 52216.

5.1.1. Le plus ancien sol d'occupation

Le sol plus ancien de la pièce 1 (52323) a été repéré sous sa sédimentation 52302 lors d'un sondage peu étendu ouvert dans l'angle sud-est de la pièce 1A afin d'estimer l'épaisseur et la pente de



Fig. 59 : Plan des aménagements de la pièce 1 au niveau du sol SL52302.

cette sédimentation. Ce sol de limon sableux est caractérisé par une surface compacte, de couleur jaune claire avec des tâches brunes. L'exploration en sera menée lors de la prochaine campagne.

Le dernier état de vie de ce sol est concrétisé par de nombreuses traces d'occupation attestées à la surface de sa couche de sédimentation (SL52302) (fig.59). Cette couche limoneuse présente de nombreuses inclusions de charbons de bois ; elle a une couleur brun foncé et son épaisseur est très faible dans l'angle sud-est (2 à 4 cm) ; elle occupe tout le secteur 1A et présente une surface d'occupation très bosselée. Les traces d'utilisation sont attestées surtout dans la moitié Est de la salle (fig.60).

Une plaque de terre rubéfiée de couleur rouge foncée et, au sud de celle-ci, une concentration de terre charbonneuse couverte par tessons de dolium posés à plat et entourée par de la macrofaune et des restes de coquillages, attestent une activité de préparation culinaire. Deux adobes entières (chacune de 34 sur 34 cm), disposées à l'Est de ces traces contre le mur et entourées par des charbons et des cendres, semblent liés à la même activité. Leur rapport avec le sol sous-jacent 52323 doit encore être vérifiée. Un prélèvement micromorphologique (n°235) a été effectué entre une

Fig. 60 : Dernier état du sol SL52302 concrétisé par de nombreuses traces d'occupation.

adobe et la lentille charbonneuse. Près de l'angle sud-est du secteur 1A, une autre concentration de charbons et des scories de fer témoignent d'activités de petite réparation d'objets qui pouvait utiliser comme support la dalle se trouvant contre le mur Est.

Plusieurs structures bâties se trouvent également dans la moitié Ouest de la salle 1A. Elles ont été utilisées pendant l'état dont témoigne la sédimentation 52302, mais mises en place au moment de l'aménagement du sol 52323.

Deux structures (SB52204 et SB52343) en blocs et moellons de calcaire dur, avec un même alignement nord-ouest/sud-est et des dimensions très proches (150x60 cm) se trouvent à une distance de 1,15 m l'une de l'autre. Leur interprétation, ainsi que relation entre elles et avec la dalle 52077 qui supportait le vase en place renversé VP52063 (cf. Saffiotti, Bonato, Py 2001, fig.4) pourra être mieux éclairée lors de la fouille de leur état de construction. La structure la plus septentrionale, SB52204, conserve sur la partie centrale de l'alignement de pierres 52205 les restes d'une élévation en terre crue, limoneuse et homogène, dans laquelle on a observé quelques restes d'adobes et des inclusions de petits coquillages (fig.61). À la base de cette élévation, sur le côté Est, apparaît une mince couche de très petits galets qui devaient fonctionner comme lit d'attente pour la terre massive.

Un témoignage en relation avec la couverture de la salle est représenté par la base de poteau PO52342 disposée exactement au milieu des murs Est et Ouest ; elle est constituée par une pierre en calcaire dur (40 x 25 cm), équarrie, dont la surface plane pouvait supporter un pilier.

Le mobilier apparaissant relevant de cette phase date le dernier moment de cette sédimentation du dernier quart du IIIe s. av. n. è.

Mobilier

Us 52063
– *Inventaire :* céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique celtique à pâte grise
– *Typologie :*
céramique celtique à pâte grise : 1 bord.

Us 52302
– *Inventaire :* faune : 11 os ; 5 coquillages ; fer : 9 scories ; terre : 1 fusaïole ; céramique : 10 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment d'amphore italique ; 8 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique de Rosas : 1 fond de décor ROSES palmette
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5.

5.1.2. Réaménagement du secteur 1

Secteur 1A

Fig.61 : Structure SB52204 : alignement de pierres 52205 et restes d'élévation en terre crue.

Un remblai constitué par une couche de limon argileux compact de couleur jaune clair (52197), épaisse en moyenne de 5 cm, nivelle le sol antérieur. Sa surface supérieure porte quelques traces d'utilisation concrétisant un nouvel état de sol (SL52197) (fig.62). Un trou de poteau (PO52268, remplissage 52269), creusé dans la partie nord de la pièce, présente une forme circulaire et des parois verticales ; il est comblé par une couche de couleur brun foncé et livre au fond un os d'animal ; dans l'angle sud-est, une autre fosse de forme allongée (FS52247, remplissage 52188), aux parois obliques, avec un creux plus profond à l'extrémité ouest, contenait une terre très charbonneuse et des petits fragments de bronze (fig.63). On notera que cette fosse, en relation avec le travail du bronze, se trouve dans le même secteur de la maison où étaient attestées à l'état précédant des scories de fer. Le creusement d'une grande fosse (FS52341), comblée par un sédiment homogène et stérile, a été en outre repéré dans le quart sud-ouest de la pièce 1A, mais non fouillé. Cet état de la pièce 1A livre mobilier peu abondant, datant du début du IIe s. av. n. è.

Mobilier

Us 52188
– *Inventaire :* bronze : 1 fr. de tige ; 1 petit anneau en 2 fr. ; 1 fr. indet. ;

Us 52197
– *Inventaire :* faune : 23 os ; 3 coquillages ; fer : 1 lame ; pierre : 1 éclat de silex ; céramique : 26 fr.



Fig. 62 : Plan des aménagements de la pièce 1 au niveau du sol SL52197.

– *Comptages :* 3 fragments de céramique campanienne A ; 6 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore étrusque ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 15 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 31a
céramique à pâte claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 1 ; 1 anse
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1a.

Secteur 1B

Dans ce secteur, on a fouillé en 2002 seulement l'état plus récent. Un sol de limon argileux compact de couleur jaune clair (52243) présente également des traces ténues d'occupation : en relation avec ce sol ont été repérés un foyer lenticulaire (FY52279) et une petite fosse de forme subcirculaire (PO52324), qui s'aligne dans le même axe que le poteau PO52268, la base de poteau PO52342, ainsi qu'une pierre débordant du mur MR52257 qui a pu également servir de support. Ce sol (SL52243) et son remblai d'abandon (52263) sont entamés par les charruages agricoles modernes (52303)

qui semblent avoir épargné la partie méridionale de la couche d'abandon (dont le mobilier a été regroupé dans une Us à part, 52242), datant elle aussi du début du IIe siècle av. n. è.

On notera que les aménagements de support du toit dans les secteurs 1A et 1B s'alignent dans le même axe (fig.62, en pointillé) et suggèrent donc une couverture en double pente commune aux deux secteurs, ce qui implique un écoulement des eaux à la fois vers le porche 10 et vers l'espace 2.

Fig.63 : Fosse métallurgique FS52247, livrant des restes d'un travail du bronze.

Mobilier

Us 52242
– *Inventaire :* céramique : 4 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'amphore massaliète ; 3 fragments de céramique non tournée régionale

Us 52263
– *Inventaire :* faune : 4 os ; céramique : 13 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique celtique ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 11 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupelle CNT-LOR C5 ; 1 décor.

Us 52279
– *Inventaire :* faune : 6 os ; bronze : 1 cabochon ; fer : 1 clou ; céramique : 3 fr.
– *Comptages :* 3 fragments de céramique non tournée régionale

5.2. Identification du secteur 2

L'exploration de la moitié orientale de l'aile Est de la maison 5201 n'a rencontré aucune structure bâtie dans le secteur 2 le long de la rue 116. Deux sondages implantés dans l'axe de la façade nord du secteur 1A (52214 et 52249) ont montré l'absence de murs ou de négatifs à cet endroit, occupé par des niveaux de remblai en forte pente vers le nord faisant la jonction entre l'espace 2 et la rue 116, avec seulement quelques gros blocs de pierre erratiques (fig.64).

La seule tranchée d'épierrement de mur clairement repérée (52185) se situe à l'extrémité nord de MR52037, mur qui, au contact de la rue 116, s'est avéré former un angle vers l'est, protégé par un chasse-roue (52325). C'est donc à l'est du secteur 2 que se situait une pièce fermée, à laquelle on accédait probablement par les deux dalles de seuil posées au milieu de MR52037 ; par contre l'espace 2 est clairement ouvert en façade sur la rue 116.

Le cadre architectural du secteur 2 donc est constitué à l'est par les murs MR52037 et MR52027, dont la connexion est oblitérée par l'épierrement 52207 (=52032), et à l'ouest par MR52233, MR52255 et par la tranchée d'épierrement 52240. Cette architecture délimite un passage nord-sud en impasse, qui joignait la rue 116 au rempart et séparait l'îlot 52 à l'ouest de l'îlot 27 à l'est (fig.65).

L'analyse des sédiments apparaissant en surface à l'intérieur de ce passage met en évidence en bordure de la rue 116 l'affleurement des couches en forte pente repérées dans les sondages (52222) ; dans la partie restante du secteur, la sédimentation est très complexe, formée par des

Fig. 64 : Tranchée sondage effectuée à la jonction entre l'espace 2 et la rue 116, vue de l'est.

remblais limoneux ponctués de fragments d'adobes (52211 et 52280), avec des traces de rubéfaction ponctuelles, mélangés avec de nombreuses recharges de terre brune (52210), de gravier, de sable et de galets en cuvette (52340) (fig.43). La fourchette de datation de l'ensemble de ces niveaux couvre le dernier quart du IIIe s. av. n. è. et le premier quart du IIe s. av. n. è.

Les deux tranchées d'épierrement des murs ouest et est (52327 et 52207) laissent apparaître en coupe plusieurs couches de galets, dont au moins une strate (coupée par 52327) fonctionne avec la phase de construction de l'architecture récente du secteur 1. On peut donc envisager pour la prochaine campagne une mise en phase des secteurs 1 et 2 au niveau de cette couche, probablement contemporaine du sol 52323 du secteur 1A.

Mobilier

Us 52032
– *Inventaire :* terre : 1 fr. d'enduit peint en vert-bleuté ; céramique : 24 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 9 fragments de céramique fumigée ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 1 fragment d'amphore grecque ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment d'autres amphores ; 2 fragments d'amphore de Bétique ; 8 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 2 bords.

Us 52185
– *Inventaire :* terre : 4 fr. de tegula ; 7 fr. d'imbrex ; divers : enduits peints : 88 fr. ; céramique : 25 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique sableuse réductrice ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 3 fragments d'amphore gauloise ; 10 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium
– *Typologie :*
amphore gauloise : 1 anse
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783
céramique campanienne A : 1 fond de décor CAMP-A rosette
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1a ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5.

Us 52207
– *Inventaire :* faune : 16 os ; 6 coquillages ; fer : 1 tige de clou ; terre : 30 fr. de tegula ; 5 fr. de four en cloche ; 2 fr. de VMC ; divers : enduits peints : 3 fr. ; mortier tuileau : 1 fr. ; céramique : 134 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique grise peinte ; 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne A ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 32 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 21 fragments de céramique fumigée ; 3 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 10 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore ibérique ; 12 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'autres amphores ; 37 fragments de céramique non tournée régionale ; 7 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 76.1 %, amphores 18.7 %, dolium 5.2 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 7.8 %, tournée commune 55.9 %, non tournée 36.3 %
– *Typologie :*

Fig. 65 : Vue d'ensemble des secteurs 1A, 1B et 2 de la maison 52101 ; au premier plan, façade orientale de l'îlot 27 ; au second plan, rue en impasse du secteur 2.

céramique à pâte claire récente : 2 bords de cruches CL-REC 1 ; 2 fonds
céramique dérivée de la campanienne A : 1 bord de bol DER-A 5
céramique grise peinte : 1 bord de coupe à anses GR-PEINTE 3
céramique à points de chaux : 1 anse
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 3 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a ; 2 décors ; 1 bord, 2 fonds
amphore de Bétique : 1 anse
amphore italique : 1 bord A-ITA Dr1A-bd2
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7.

Us 52207
– *Inventaire :* faune : 16 os ; 6 coquillages ; fer : 1 tige de clou ; terre : 30 fr. de tegula ; 5 fr. de four en cloche ; 2 fr. de VMC ; divers : enduits peints : 3 fr. ; mortier tuileau : 1 fr. ; céramique : 134 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique grise peinte ; 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne A ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 32 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 21 fragments de céramique fumigée ; 3 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 10 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore ibérique ; 12 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'autres amphores ; 37 fragments de céramique non tournée régionale ; 7 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 76.1 %, amphores 18.7 %, dolium 5.2 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 7.8 %, tournée commune 55.9 %, non tournée 36.3 %
– *Typologie :*
céramique à pâte claire récente : 2 bords de cruches CL-REC 1 ; 2 fonds
céramique dérivée de la campanienne A : 1 bord de bol DER-A 5
céramique grise peinte : 1 bord de coupe à anses GR-PEINTE 3
céramique à points de chaux : 1 anse
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 3 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a ; 2 décors ; 1 bord, 2 fonds
amphore de Bétique : 1 anse

amphore italique : 1 bord A-ITA Dr1A-bd2
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7.

Us 52210
– *Inventaire :* faune : 26 os ; 4 coquillages ; fer : 1 tige de clou ; céramique : 69 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique attique ; 7 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique celtique ; 8 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 9 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 36 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 1 bord de coupelle CAMP-A 28ab
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond d'olpé CL-MAS 521
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1c ; 5 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 fond.

Us 52211
– *Inventaire :* faune : 3 os ;

Us 52240
– *Inventaire :* faune : 6 os ; 1 coquillage ; terre : 1 rondelle sur CNT-Lor ; os : 1 osselet à face polie ; céramique : 71 fr.
– *Comptages :* 3 fragments de céramique de Rosas ; 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 16 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune ibérique ; 6 fragments d'amphore massaliète ; 5 fragments d'amphore italique ; 35 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond, 1 anse d'olpés CL-MAS 521 ; 1 fond
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de bol CL-MAS 236
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27 ; 2 fonds
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 2 fonds, 1 anse
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7 ; 1 bord A-MAS bd9.

Us 52249
– *Inventaire :* faune : 2 os ; 1 coquillage ; céramique : 9 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 6 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783.

Us 52280
– *Inventaire :* céramique : 3 fr.
– *Comptages :* 3 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 fond.

Us 52032
– *Inventaire :* terre : 1 fr. d'enduit peint en vert-bleuté ; céramique : 24 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 9 fragments de céramique fumigée ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 1 fragment d'amphore grecque ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment d'autres amphores ; 2 fragments d'amphore de Bétique ; 8 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 2 bords.

Us 52185
– *Inventaire :* terre : 4 fr. de tegula ; 7 fr. d'imbrex ; divers : enduits peints : 88 fr. ; céramique : 25 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique sableuse réductrice ; 3 fragments d'amphore massaliète ; 3 fragments d'amphore gauloise ; 10 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium
– *Typologie :*
amphore gauloise : 1 anse
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783
céramique campanienne A : 1 fond de décor CAMP-A rosette
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1a ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5.

Us 52207
– *Inventaire :* faune : 16 os ; 6 coquillages ; fer : 1 tige de clou ; terre : 30 fr. de tegula ; 5 fr. de four en cloche ; 2 fr. de VMC ; divers : enduits peints : 3 fr. ; mortier tuileau : 1 fr. ; céramique : 134 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique grise peinte ; 2 fragments d'ate-

liers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne A ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 32 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 21 fragments de céramique fumigée ; 3 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 10 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore ibérique ; 12 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'autres amphores ; 37 fragments de céramique non tournée régionale ; 7 fragments de dolium
– ***Statistiques :*** sur le total des fragments : vaisselle 76.1 %, amphores 18.7 %, dolium 5.2 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 7.8 %, tournée commune 55.9 %, non tournée 36.3 %
– ***Typologie :***
céramique à pâte claire récente : 2 bords de cruches CL-REC 1 ; 2 fonds
céramique dérivée de la campanienne A : 1 bord de bol DER-A 5
céramique grise peinte : 1 bord de coupe à anses GR-PEINTE 3
céramique à points de chaux : 1 anse
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 3 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a ; 2 décors ; 1 bord, 2 fonds
amphore de Bétique : 1 anse
amphore italique : 1 bord A-ITA Dr1A-bd2
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7.

Us 52207
– ***Inventaire :*** faune : 16 os ; 6 coquillages ; fer : 1 tige de clou ; terre : 30 fr. de tegula ; 5 fr. de four en cloche ; 2 fr. de VMC ; divers : enduits peints : 3 fr. ; mortier tuileau : 1 fr. ; céramique : 134 fr.
– ***Comptages :*** 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique grise peinte ; 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne A ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 32 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 21 fragments de céramique fumigée ; 3 fragments de céramique à points de chaux ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 10 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore ibérique ; 12 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 1 fragment d'autres amphores ; 37 fragments de céramique non tournée régionale ; 7 fragments de dolium
– ***Statistiques :*** sur le total des fragments : vaisselle 76.1 %, amphores 18.7 %, dolium 5.2 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 7.8 %, tournée commune 55.9 %, non tournée 36.3 %
– ***Typologie :***
céramique à pâte claire récente : 2 bords de cruches CL-REC 1 ; 2 fonds
céramique dérivée de la campanienne A : 1 bord de bol DER-A 5
céramique grise peinte : 1 bord de coupe à anses GR-PEINTE 3
céramique à points de chaux : 1 anse
céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27
céramique non tournée régionale : 1 bord de jatte CNT-LOR J1e ; 3 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2a ; 2 décors ; 1 bord, 2 fonds
amphore de Bétique : 1 anse
amphore italique : 1 bord A-ITA Dr1A-bd2
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7.

Us 52210
– ***Inventaire :*** faune : 26 os ; 4 coquillages ; fer : 1 tige de clou ; céramique : 69 fr.
– ***Comptages :*** 2 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment de céramique attique ; 7 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique celtique ; 8 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 9 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 36 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium
– ***Typologie :***
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 1 bord de coupelle CAMP-A 28ab
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond d'olpé CL-MAS 521
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1c ; 5 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 fond.

Us 52211
– ***Inventaire :*** faune : 3 os ;

Us 52240
– ***Inventaire :*** faune : 6 os ; 1 coquillage ; terre : 1 rondelle sur CNT-Lor ; os : 1 osselet à face polie ; céramique : 71 fr.
– ***Comptages :*** 3 fragments de céramique de Rosas ; 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 16 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune ibérique ; 6 fragments d'amphore massaliète ; 5 fragments d'amphore italique ; 35 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium
– ***Typologie :***
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond, 1 anse d'olpés CL-MAS 521 ; 1 fond
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de bol CL-MAS 236



Fig. 66 : Plan général de l'aile ouest de la maison 5201.

céramique de Rosas : 1 bord de bol ROSES 27 ; 2 fonds
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 2 fonds, 1 anse
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd7 ; 1 bord A-MAS bd9.

Us 52249
– *Inventaire :* faune : 2 os ; 1 coquillage ; céramique : 9 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 6 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783.

Us 52280
– *Inventaire :* céramique : 3 fr.
– *Comptages :* 3 fragments de céramique non tournée régionale
– *Typologie :*
céramique non tournée régionale : 1 fond.

6. L'aile ouest de la maison 5201

L'aile occidentale de la maison (fig.2) est clairement délimitée sur son côté ouest par un mur nord-sud en élévation, bien conservé sur presque toute sa longueur. Ce mur de pierres liées avec de la terre correspond en réalité à deux murs superposés. Le mur le plus ancien (MR52101), construit de moellons de calcaire brut, mesure 5,50 m depuis son intersection avec le mur sud du secteur 7b (MR52105) ; au nord, il plonge sous un mur plus récent en pente vers le nord (MR52110), fait de calcaire dur avec des parements plus soignés que le mur ancien, et conservé sur le reste du secteur 7a jusqu'à l'angle nord-ouest de la pièce ou il a été épierré.

L'exploration des niveaux supérieurs de l'espace entre cette limite ouest de la maison 52 et, à l'est, les murs MR52235 et MR52074 délimitant la pièce 5 et la cour (secteur 11), a permis une meilleure compréhension de l'agencement des pièces à l'intérieur de l'aile occidentale et la révision



Fig. 67 : Vue de la pièce 6a au niveau de 52458, avec les comblements des tranchées d'épierrement des murs ouest et nord de la pièce (MR52442 et MR52432).

de quelques hypothèses provisoires proposées à partir des repérages de surface de la campagne 2001 (Saffiotti, Bonato, Py 2001, fig. 2). Dans l'état le plus récent conservé sous les labours modernes, cette espace de 120 m2 environ est divisé par plusieurs murs intérieurs en quatre pièces et un passage donnant sur la cour. Les pièces de la partie ouest (secteurs 7a et 7b) ne sont pas encore explorées en profondeur et la limite entre les deux reste à préciser. Par contre, la pièce nord-est (secteur 6a), la pièce sud-est (secteur 8) et le passage entre les deux (secteur 6b) sont bien définis par la présence de murs repérés par la fouille (fig.66).

6.1 La pièce 52/6a

La pièce 6a est délimitée par quatre murs épierrés en profondeur sur tous les côtés. Des murs originaux en élévation, il ne reste qu'une petite partie du mur ouest de la pièce (MR52448) contemporaine des niveaux fouillés, et les arases de murs plus anciens (MR52497, MR52235) au fond des tranchées d'épierrement dans l'angle nord-est de la pièce. Néanmoins, il a été possible de repérer l'emplacement des murs par les comblements de tranchées d'épierrement bien distinctes (fig.67), marqués par une couleur plus foncée de la terre et une texture plus meuble par rapport à la terre homogène de limon sableux jaune du niveau supérieur de la pièce (52485). Les tranchées étaient aussi marquées par des cailloutis et des tessons en surface et en profondeur, alors que la surface 52485 était presque dénuée de matériel. Il y a également des différences évidentes dans les coupes des deux côtés des tranchées, signe clair de la présence de murs au cours de la sédimentation. D'après le témoignage d'un petit morceau resté en place au fond de la tranchée d'épierrement, la base du mur ouest de la pièce (MR52442) a été construite assez soigneusement en calcaire dur

Fig. 68 : Détail du radier 52469 et du mur MR52442.

équarri. Il s'agit d'un mur de 0,50 m d'épaisseur environ, avec une grande dalle dans la partie nord qui correspond peut-être à une pierre de seuil dans un état plus ancien.

Contre le parement ouest de ce mur se trouve un radier épais de forme irrégulière (52469) composé de gros tessons, de cailloutis et d'ossements qui est conservé sur 1,8m de longueur et 0,58m de largueur (fig.68). Des tessons sont plaqués contre le mur en pente vers l'ouest, alors que de l'autre côté du radier ils sont en pente légèrement vers l'est. La fonction de ce radier est difficile à cerner, surtout parce qu'il a été coupé par deux tranchées d'épierrement (52453 et 52433). Mais il s'agit peut-être des traces d'un passage entre les murs des pièces 6 et 7a, soit d'un remplissage d'un caniveau donnant sur la rue 116. Le radier n'a été fouillé que sur sa partie supérieure. Le matériel céramique abondant suggère une datation dans le courant du IIIe s. av. notre ère, donc légèrement antérieure aux niveaux fouillés dans la pièce 6a.

Le mur nord de la pièce (MR52432), contemporain des niveaux fouillés dans la salle, a été entièrement épierré. Mais au fond de la tranchée d'épierrement, à une profondeur de 0,50 m en dessous du niveau 52485, se trouvent les traces d'un mur plus ancien (MR52497) composé de grands blocs de calcaire tendre (fig.69). Le parement nord de ce mur est longé par de gros galets rouges de la rue 116. L'alignement de ce mur paraît être légèrement décalé par rapport au mur plus récent, avec une orientation nord-est/sud-ouest. À la même profondeur se trouvent les traces du mur oriental ancien de la pièce (MR52235), dans la partie nord de la tranchée d'épierrement. Il s'agit d'un mur de calcaire dur composé de moellons bien plus petit que les blocs du mur nord. Tout le reste a été épierré. Le mur sud de la pièce (MR52441) a été également complètement épierré. Il suit le même l'alignement est-ouest que mur sud de la pièce 5 (MR52079) jusqu'à la jonction avec la tranchée d'épierrement du mur MR52442. Ces structures délimitent une pièce de 20 m2 environ.

Mobilier

Us 52448
– *Inventaire :* faune : 3 os ; terre : 5 fr. d'enduits peints ; 3 tegula ; céramique : 28 fr.
– *Comptages :* 5 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune italique ; 8 fragments d'amphore massaliète ; 10 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore massaliète impériale ; 3 fragments de dolium
– *Typologie :*
amphore massaliète impériale : 1 bord d'amphore A-M-I 7a
céramique commune grecque : 1 bord de lopas COM-GRE 3c2
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1d
amphore italique : 1 bord A-ITA Dr1A-bd2
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9 ; 1 anse.

Us 52469
– *Inventaire :* faune : 29 os ; 3 coquillages ; divers : tortue NR = 1 : ; céramique : 156 fr.
– *Comptages :* 4 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 14 fragments

de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment d'amphore étrusque ; 80 fragments d'amphore massaliète ; 39 fragments de céramique non tournée régionale ; 16 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 37.8 %, amphores 51.9 %, dolium 10.3 %
– *Typologie :*
céramique à pâte claire ancienne : 1 bord de cruche CL-MAS 525 ; 1 fond
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de coupe CL-MAS 233
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C1 ; 1 bord de coupe à une anse CNT-LOR C1d ; 1 bord de jatte CNT-LOR J2c ; 4 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V1b ; 2 fonds, 2 décors
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9 ; 4 anses
dolium : 1 décor.

Us 52453
– *Inventaire :* céramique : 39 fr.
– *Comptages :* 4 fragments de céramique campanienne A ; 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune ibérique ; 19 fragments d'amphore massaliète ; 6 fragments d'amphore italique ; 4 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 1 fond
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd1
amphore massaliète : 1 anse
dolium : 1 fond.

Fig. 69 : Restes du mur MR52497 au fond de la tranchée d'épierrement du mur MR52432.

Us 52433
– *Inventaire :* faune : 25 os ; 3 coquillages ; terre : 2 tegula ; 1 enduit peint ; 1 briquette ; céramique : 167 fr.
– *Comptages :* 8 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 7 fragments de céramique campanienne A ; 26 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de mortier massaliète ; 62 fragments d'amphore massaliète ; 18 fragments d'amphore italique ; 41 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 50.3 %, amphores 47.9 %, dolium 1.8 %
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 tesson de plat à poisson PET-EST 1124
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b ; 1 tesson de coupe CAMP-A 33a
céramique à pâte claire ancienne : 1 bord de cruche CL-MAS 545b ; 2 anses
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de cruche CL-MAS 545b
mortier massaliète : 1 bord de mortier CL-MAS 643
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1c ; 4 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 fond, 2 décors
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd2
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd11 ; 1 bord A-MAS bd7 ; 1 bord A-MAS bd8 ; 2 bords, 1 fond A-MAS bd9



Fig. 70 : Plan de la pièce 6a au niveau 52499.

dolium : 2 décors.

Us 52432
– *Inventaire :* faune : 4 os ; 2 coquillages ; céramique : 51 fr. ; trou de suspension sur bord de MORT-M ;
– *Comptages :* 5 fragments de céramique attique ; 1 fragment de céramique pseudo-attique ; 3 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 3 fragments de céramique kaolinitique ; 27 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments d'amphore italique ; 9 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– *Typologie :*
céramique attique à vernis noir : 1 fond de plat à poisson AT-VN 1061-1076 ; 1 fond de bol AT-VN 777-842
céramique pseudo-attique : 1 fond
céramique à pâte claire ancienne : 1 anse
céramique kaolinitique : 1 fond
mortier massaliète : 1 bord de mortier CL-MAS 624a
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord d'urne sans col CNT-LOR U6a



Fig. 71 : Vue de la pièce 6a à la fin de la fouille de 2003, prise du nord.

amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd4
amphore massaliète : 2 bords A-MAS bd7 ; 6 anses.

Us 52441
– *Inventaire :* faune : 3 os ; 1 coquillage ; terre : 6 fr. d'enduits peints ; 1 tegula ; céramique : 73 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 6 fragments de céramique campanienne A ; 5 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 2 fragments de céramique commune italique ; 40 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore gauloise ; 13 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium.

6.1.1. Le secteur 52/6a : une pièce de stockage pendant le premier quart du IIe s. av. n. è.

Toutes les couches fouillées jusqu'à présent dans la pièce 6a appartiennent à l'état 4 de la maison, c'est-à-dire au premier quart du IIe s. av. n. è. Le niveau 52499, repéré mais pas encore fouillé, représente l'état le plus ancien de la pièce 6a connu actuellement (fig.70 et 71). Il s'agit d'un sol de sable homogène en cuvette vers le milieu de la pièce, avec quelques petits tessons à plat sur la surface. Dans les angles de la pièce et le long les murs se trouvent neuf dépressions circulaires (0,6m de diamètre moyen environ) et peu profondes. Les bords de ces dépressions ne sont pas très clairs et il n'y avait pas de remplissage différent du niveau supérieur qui aurait permis l'identification certaines des fosses. Mais vue leur forme et leur position, elles ressemblent beaucoup aux fosses d'implantation de doliums repérées dans les niveaux supérieurs et dans la salle 5 voisine. Tout comme les autres niveaux également, il n'y a pas d'autres traces d'activité sur ce sol et l'hypothèse d'une fonction permanente de lieu de stockage pour cette pièce est fort vraisemblable.

Posé sur ce niveau de sable, un épandage (52540) de 2,6m de longueur par 1,4m de largeur



Fig. 72 : Plan de la pièce 6a au niveau du remblai 52498.

court le long du mur nord ; il est fait de limon argileux avec des morceaux d'adobes en pente vers le milieu de la pièce. Cette couche constitue probablement un apport de terre lié à la présence d'une porte (PR52540) donnant sur la rue 116. Cette hypothèse est confortée par le fait que la position des fosses à dolium sur le niveau de sable ne laisse pas d'autres possibilités d'accès à la pièce. On remarque d'ailleurs que, alors que les positions des fosses changent dans les niveaux supérieurs, la configuration générale reste similaire, puisque l'emplacement de 52540 demeure au cours du temps la seule partie de la pièce sans traces de fosses.

Contre le mur nord, au milieu de cette couche, se trouve un petit demi-cercle de limon de couleur jaune clair (52545) qui semble passer sous 52540. Il peut s'agir des premières traces d'un sol sous le niveau de sable 52499, mais cela reste à vérifier. Faute de mobilier, on n'a aucun moyen de dater ce niveau de sable autrement que par sa position stratigraphique.



Fig. 73 : Plan de la pièce 6a au niveau du sol 52472.

Vient ensuite, directement sur l'Us 52499, une couche de limon argileux de couleur jaune-ocre moyen (52498) avec beaucoup de charbons et des tessons à plat par endroits (fig.72). Il s'agit d'un sol de remblai qui s'étend sur presque tout le secteur et qui est daté par la céramique au premier quart du IIe s. av. n. è. Ce niveau est plus épais au centre de la pièce et moins vers les murs. Il pourrait s'agir d'une réfection du sol afin de niveler un tassement du substrat au centre de la pièce. Sept fosses rondes et peu profondes remplies de sable assez pur (FS52515, FS52517, FS52519, FS52521, FS52523, FS52525, FS52527) sont creusées dans cette couche. Elles prennent place le long des murs sud, est, et nord de la pièce et dans les angles sud-ouest, sud-est et nord-est. Dans l'angle nord-ouest se trouve également une plage sableuse qui semble constituer la trace d'une fosse perturbée. Leur forme, leur contenu homogène leur position dans la pièce confortent encore une fois l'hypothèse de fosses d'implantation de doliums. Contrairement à ce que l'on observe



Fig. 74 : Vue de la pièce 6a au niveau du sol 52472, prise du nord.

dans les niveaux contemporains de la pièce voisine (secteur 5), il n'y a aucune trace de foyers ni d'autres activités sur ce sol. On est donc en présence d'une pièce dédiée uniquement à la fonction de stockage.

Le remblai 52498 est posé également sur la couche de terre liée à la porte (52540) mais sans la recouvrir entièrement. Tout comme pour le niveau inférieur, la position des fosses indique certainement la présence à cet endroit d'une porte donnant sur la rue 116.

Le niveau 52483, au-dessus de 52498, est une couche de remblai de 9 cm d'épaisseur moyenne, composée de limon compact de couleur jaune clair avec des petits morceaux de charbons, des coquillages, des fragments d'adobes et des tessons éparpillés par endroits (fig.73 et 74). Creusé dans le sol soutenu par ce remblai (52472) se trouvent 10 fosses rondes et peu profondes remplies de sable assez pur (FS52474, FS52475, FS52476, FS52477, FS52479, FS52480, FS52481, FS52482, FS52484, FS52485). La plupart de ces fosses n'ont livré aucun matériel céramique. Mais la fosse située au centre de la pièce (FS52474), bordée sur son côté est par des fragments d'adobes, recelait un bol de type Roses 27 renversé et presque entier et quelques tessons de céramique non tournée (fig.75). Le contenu de cette fosse a été prélevé, mais il n'y avait pas de traces d'autre dépôt.

Le matériel céramique du remblai et des fosses suggère une datation dans le premier quart du IIe s. av. n. è. Tout comme pour le niveau inférieur, les formes, les contenus et les positions de ces fosses indiquent une fonction de support de dolium. Leur répartition spatiale implique également que la porte d'entrée de la pièce n'a pas changé depuis les phases précédentes (PR52540). La seule autre possibilité d'accès est une ouverture dans la partie ouest du mur sud de la pièce, donnant sur le petit passage 6b, ce qui semble peu probable. D'ailleurs, l'absence de fosse à cet endroit est sans doute artificielle, vue la présence d'un sondage exploratoire de 0,1m de profondeur environ (secteur 113) mené à cet endroit pendant la campagne de 2001 (voir Saffiotti, Bonato et Py 2001,

p.141). Ce sondage avait livré une trentaine de tessons de céramique datés du début du IIe s. av. n. è. et sept monnaies à la croix en argent, sans doute le résultat de l'enterrement d'un petit pécule. L'absence de traces de foyers et d'autres activités montre la perduration d'une fonction exclusive de resserre, mais avec une capacité de stockage plus importante que pendant les périodes antérieures.



Fig. 75 : Détail de la fosse FS520474 avec bol Roses 27 renversé.

Les niveaux les plus récents conservés dans la pièce 6a consistent en plusieurs recharges de sols. Le sol 52472 est recouvert par une couche peu épaisse (4 cm maximum) de limon très sableux avec quelques morceaux d'adobes (52466), surtout dans la partie centrale de la pièce. Les quelques tessons trouvés dans ce niveau suggèrent une datation dans le premier quart du IIe s. av. n. è. Cette couche sableuse est suivie dans la partie est de la pièce par une mince couche de limon argileux compacte de couleur brun clair, également très pauvre en matériel (52471). Puis vient une couche de limon sableux de couleur jaune clair homogène de 6 cm d'épaisseur maximum (52458) qui se retrouve sur presque tout le secteur sauf dans quelques endroits bouleversés par les labours modernes. Les seules traces d'activités consistent en trois petits trous de poteaux peu profond (PO52457, PO52459, PO52461) dans la partie nord de la pièce (fig.76). Ces trous ne forment pas un alignement cohérent et sont difficilement situables en stratigraphie (ils peuvent venir de niveaux plus récents que ceux conservés ici).

En résumé, il semble que durant le premier quart du IIe s. av. n. è., la pièce 6a ait connu une fonction uniquement de stockage pendant un laps de temps assez étendu, marqué par plusieurs réfections de sols, certains nécessités par des épisodes de subsidence ponctuelles. Le nombre des vases de stockage dont témoignent les fosses et la position de ces dernières semblent avoir varié légèrement d'un sol à l'autre, mais la disposition générale autant que les formes et les remplissages restent constants. Il est aussi probable que l'accès à cette pièce pendant toute cette période se faisait par une porte dans le mur nord donnant sur la rue 116 plutôt que par une porte donnant sur d'autres pièces de la maison. Pendant toute cette période les sols de la pièce sont restés très propres, sans traces de sédimentation de type domestique.

L'ensemble de ces caractéristiques permet d'interpréter cette salle comme une boutique indépendante des lieux de vie de la maison et ouvrant sur une rue principale, relevant d'un type déjà attesté dans plusieurs grandes maisons de Lattes, et notamment dans les maisons à cour (cf. maisons 901, 1605, 1301).



Fig. 76 : Plan de la pièce 6a au niveau 52458.

Mobilier

Us 52498

– *Inventaire :* faune : 135 os ; 65 coquillages ; fer : 1 piton en angle en deux fr ; céramique : 225 fr.

– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 2 fragments de céramique de Rosas ; 42 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique celtique à pâte grise ; 52 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune italique ; 3 fragments de mortier massaliète ; 4 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore punique ; 1 fragment d'amphore italique ; 117 fragments de céramique non tournée régionale

– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 97.3 %, amphores 2.7 %, dolium 0 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 20.5 %, tournée commune 26 %, non tournée 53.4 %

– *Typologie :*

céramique campanienne A : 11 bords de bols CAMP-A 27a-b ; 2 bords de bols CAMP-A 27c ; 1 bord de coupelle CAMP-A 28ab ; 1 bord de coupelle CAMP-A 34b ; 1 décor

céramique à pâte claire ancienne : 1 bord, 2 fonds, 6 anses d'olpés CL-MAS 521 ; 1 bord de cruche CL-MAS 525 ; 1 bord de cruche CL-MAS 546 ; 1 fond
céramique à pâte claire peinte : 1 bord de coupe CL-MAS 233
mortier massaliète : 1 bord de mortier CL-MAS 633a
céramique de Rosas : 2 décors
amphore gréco-italique : 1 bord
amphore massaliète : 3 bords A-MAS bd9.

Us 52483
– *Inventaire :* faune : 15 os ; 35 coquillages ; céramique : 79 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique à pâte claire peinte ; 6 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique de la côte catalane ; 10 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'autre mortier ; 2 fragments d'amphore étrusque ; 8 fragments d'amphore italique ; 48 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 2 bords de bols CAMP-A 27a-b
céramique de la côte catalane : 1 fond de gobelet COT-CAT Gb0
céramique non tournée régionale : 4 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord d'urne sans col CNT-LOR U6 ; 1 fond ; 2 décors
amphore italique : 1 bord, 1 tesson A-ITA Dr1A-bd3
dolium : 1 décor.

Us 52474
– *Inventaire :* faune : 3 os ; 4 coquillages ; céramique : 28 fr. ; rosette au fond de CAMP-A 27ab ;
– *Comptages :* 22 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 1 fragment de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 fond de bol CAMP-A 27a-b ; 1 complet d'assiette CAMP-A 36
céramique à pâte claire ancienne : 1 bord d'olpé CL-MAS 521
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 1 fond ; 2 fonds.

Us 52475
– *Inventaire :* faune : 1 os ; céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique non tournée régionale

Us 52476
– *Inventaire :* faune : 3 os ; céramique : 2 fr.
– *Comptages :* 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne

Us 52479
– *Inventaire :* faune : 1 coquillage ; céramique : 1 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A

Us 52481
– *Inventaire :* faune : 2 coquillages ;

Us 52482
– *Inventaire :* céramique : 3 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-A 27a-b
céramique à pâte claire ancienne : 1 bord de bol CL-MAS 236
dolium : 1 fond.

Us 52466
– *Inventaire :* faune : 3 os ; 11 coquillages ; fer : 1 pointe de couteau ou scie ; plomb : 1 tige ; céramique : 29 fr.
– *Comptages :* 7 fragments de céramique campanienne A ; 2 fragments de céramique celtique ; 1 fragment de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment d'amphore massaliète ; 10 fragments d'amphore italique ; 7 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 4 bords de bols CAMP-A 27a-b
céramique celtique : 1 décor d'urne balustre CELT 3a
céramique à pâte claire ancienne : 1 anse d'olpé CL-MAS 521
céramique non tournée régionale : 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 décor.

Fig. 77 : Le passage 6b vue de la cour 11 au niveau 52438.

Us 52458
– ***Inventaire :*** faune : 6 os ; 1 coquillage ; céramique : 11 fr.
– ***Comptages :*** 1 fragment de céramique campanienne A ; 2 fragments d'amphore massaliète ; 1 fragment d'amphore italique ; 3 fragments de céramique non tournée régionale ; 4 fragments de dolium

6.1.2. Le passage 6b dans la deuxième moitié du IIIe s. av. n. è.

Entre le mur sud de la pièce 6a (MR52441) et le mur nord de la pièce 8 (MR52224) se trouve une bande de terre gris foncé de 0,55m de largeur environ orientée est-ouest que l'on a désignée comme secteur 6b. On a fouillé la moitié est de cette bande en deux niveaux artificiel (52438 et 52478) de 5 cm et 6 cm de profondeur respectivement, sans trouver d'indication de stratigraphie naturelle cohérente. Ces deux niveaux contiennent beaucoup de charbons et de cendres, des tessons à plat à plusieurs profondeurs, des morceaux d'adobes (y compris une brique entière de 0,26m par 0,26m devant l'angle nord-est du mur MR52224), des concentrations ponctuelles de galets, et beaucoup de fragments de vases mal cuits, surtout dans la partie supérieure. Ces couches sont identiques aux niveaux de la cour antérieurs aux recharges de galets (552252, 52278) et la fouille de l'angle nord-est du mur MR52224 montre en effet que les couches supérieures du secteur 6b constituent une extension des niveaux de la cour, pour former un passage étroit entre les pièces 6a et 8 (fig.77). L'extrémité ouest de ce passage n'est pas encore repérée, mais les témoignages de surface (par exemple, la présence de fragments de vases mal cuits) montrent une extension au moins jusqu'à l'angle nord-ouest de la pièce 8. Les niveaux 52438 et 52478 sont daté par une céramique abondante de la deuxième moitié du IIIe s. av. n. è., tout comme les niveaux en rapport dans la cour. Ils s'appuient directement contre le mur nord de la pièce 8 (MR52224). La fonction de ce passage n'est pas encore claire : il peut s'agir soit d'un deuxième moyen d'accès à la cour, soit d'un moyen d'évacuer l'eau avant l'installation du caniveau CN52066 dans le porche pavé de galets. Cela reste à déterminer lors de la fouille de la partie ouest de l'aile occidentale de la maison.

Sous le niveau 52478 se trouve une couche toujours grise et charbonneuse mais coupée par les restes d'un mur de moellons calcaires ancien (MR52546) orienté nord-sud (fig.78 et 79). Ce mur, situé à l'ouest du parement ouest de MR52074, semble passer sous le mur nord de la pièce 8 (MR52224). La coupe est de la tranchée d'épierrement du mur ouest de la pièce (MR52439) mon-

tre que le mur MR52224 n'est pas très profond : il est posé sur un remblai inférieur qui doit correspondre avec le niveau repéré sous 52478 (fig.80). Donc il semble exister une phase dans l'histoire de la maison, avant l'état 3 (donc antérieurement au dernier quart du IIIe s. av. n. è.) ou le passage 6b n'existait pas et ou cette espace faisait partie de la pièce 8. Cette hypothèse devra être vérifiée avec la fouille en profondeur des secteurs 8 et 6b.

Fig. 78 : Le secteur 6b et le mur MR52546 vus de l'ouest.

Mobilier

Us 52438
– *Inventaire :* faune : 4 os ; 1 coquillage ; terre : 90 fr de VMC ; 1 bord de vase en torchis ; céramique : 148 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 5 fragments de céramique campanienne A ; 6 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 31 fragments d'amphore massaliète ; 103 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 78.4 %, amphores 20.9 %, dolium 0.7 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 6 %, tournée commune 5.2 %, non tournée 88.8 %
– *Typologie :*
céramique campanienne A : 1 bord de kylix CAMP-A 42Bc
céramique non tournée régionale : 6 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 4 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 3 bords, 1 fond de couvercles CNT-LOR V2 ; 1 couvercle CNT-LOR V2a1 ; 1 couvercle CNT-LOR V2c ; 1 bord, 1 décor ; 2 fonds
amphore massaliète : 2 bords A-MAS bd9.

Us 52478
– *Inventaire :* faune : 14 os ; céramique : 81 fr.
– *Comptages :* 1 fragment d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 2 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 32 fragments d'amphore massaliète ; 43 fragments de céramique non tournée régionale ; 2 fragments de dolium
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 tesson de bol PET-EST 2783
céramique de Rosas : 1 tesson de plat à poisson ROSES 23
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C2 ; 2 bords d'urnes CNT-LOR U5 ; 1 fond, 1 anse ; 1 décor.

6.2. La pièce 8

Cette pièce couvre un espace rectangulaire de 19 m2 environ (fig.81). Elle est délimitée vers l'est par le mur MR52074, mitoyen avec la cour 11, qui est conservé en élévation sur toute sa longueur. La limite ouest de la pièce est concrétisée par un mur (MR52439) repéré par sa tranchée

Fig. 79 : Rapport entre les murs MR52546 et MR52224 ; vue prise du nord.

Fig. 80 : Vue de l'extrémité ouest du mur MR52224, prise de l'ouest.

d'épierrement et par une concentration de tessons à plat sur la surface dans la partie nord-est du secteur 7b qui semblent marquer un sol aboutissant contre le mur (fig.82). Le mur nord de la pièce (MR52224) est par contre intégralement conservé en élévation. Mais comme on l'a indiqué plus haut, ce mur est peu profond et paraît être posé sur un sol contemporain de la couche repérée sous le niveau 52478 dans le passage 6b. Le mur sud de la pièce (MR52081) est également posé sur un remblai (52502), mais d'une période plus récente que le précédent. Les restes du mur aligné nord-sud (MR52546) repéré dans la partie est du passage 6b sont une indication possible d'une limite est de la pièce légèrement plus vers l'ouest à une période plus ancienne que le mur MR52074. Donc il semble que les murs du secteur 8 ont changé de position plusieurs fois. On ne connaît pas encore l'emplacement de la porte permettant d'accéder à cette pièce.

La fouille à l'intérieur du secteur 8 a été limitée à deux décapages (52435 et 52487) destinés à enlever la terre polluée par les labours modernes (avec des sillons de charrue visibles sur la partie haute et sur les pierres des murs) et à un sondage de 1,50 m de largeur dans la partie est de la pièce (fig.81 et 83). Ce sondage a montré la présence d'un remblai de limon très argileux (52502) avec de gros fragments d'adobes et des tessons en tous sens, qui butte contre les murs est (MR52074) et nord



Fig. 81 : Plan du secteur 8 au niveau 52539.

(MR52224) de la pièce, mais paraît en grande partie passer sous le mur sud (MR52081). Donc il est fort probable qu'on n'a pas encore repéré la limite sud de la pièce qui fonctionne avec ce remblai et que la pièce 8 était alors plus grande avant la mise en place de cette cloison. Ce remblai est datable de la deuxième moitié du IIIe s. av. n. è. ou du début du IIe s. Il semble qu'il s'étende sur presque tout le secteur, sauf dans la partie sud-ouest ou l'on voit des traces de terre brûlée antérieures.

Sous le remblai 52502, la fouille s'est arrêtée sur un sol (52539). La terre de ce sol est presque identique au remblai, mais il est marqué par la présence d'une amphore massaliète plantée et arasée au niveau du sol (fig.84). L'amphore a été sans doute été coupée au moment de la mise en place du remblai, parce qu'on trouve d'autres fragments de cette amphore sur le sol à côté. Il y avait également plusieurs gros tessons à plat, y compris une bonne partie d'un vase écrasé (52541), dans l'angle nord-est de la pièce, et plusieurs concentrations de charbons et de cendres, surtout le long les murs et dans l'angle nord-est. La datation est identique à celle du remblai supérieur.

Le long le mur est de la pièce (MR52074) se trouve également un alignement de trois dalles de calcaire (52542) orienté nord-sud (fig.85). Ces pierres forment une surface plane de 1,25 m de longueur par 0,3 m de largeur environ, légèrement au-dessus du sol. Il s'agit peut-être d'une petite banquette.



Fig. 82 : Comblement de la tranchée d'épierrement 52439 vue du sud, montrant la différence nette avec le remblai 52502 à l'intérieur de la pièce 8 (à droite) et la concentration de tessons à plat sur la surface du secteur 7b (à gauche).

D'après ces indications préliminaires, les niveaux conservés dans la pièce 8 apparaissent légèrement plus anciens que ceux fouillés dans la pièce 6a. Ils semblent aussi indiquer une fonction différente pour la pièce, compte tenu des concentrations de charbons et cendres et de l'absence de fosses d'implantation de dolium.

Mobilier

Us 52435
– *Inventaire :* faune : 16 os ; 1 coquillage ; céramique : 152 fr.
– *Comptages :* 1 fragment de céramique à pâte claire peinte ; 2 fragments d'ateliers des petites estampilles ; 1 fragment de céramique de Rosas ; 5 fragments de céramique campanienne A ; 19 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de mortier massaliète ; 35 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments d'amphore italique ; 83 fragments de céramique non tournée régionale ; 3 fragments de dolium
– *Statistiques :* sur le total des fragments : vaisselle 73.7 %, amphores 24.3 %, dolium 2 % ; sur les fragments de vaisselle : tournée fine 8 %, tournée commune 17.9 %, non tournée 74.1 %
– *Typologie :*
ateliers des petites estampilles : 1 bord de bol PET-EST 2783
céramique campanienne A : 1 bord de kylix CAMP-A 42Bc ; 1 fond
céramique à pâte claire ancienne : 1 bord de cruche CL-MAS 554
mortier massaliète : 1 bord de mortier CL-MAS 633a
céramique non tournée régionale : 2 bords de coupes CNT-LOR C1 ; 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1 ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 2 bords
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd2.

Us 52487
– *Inventaire :* faune : 3 os ; céramique : 5 fr.



Fig. 83 : Le secteur 8 au niveau du remblai 52502 et du sol 52539 (à droite), vu du sud.



Fig. 84 : Vue de l'amphore 52538 plantée dans le sol 52539 ; cliché pris du sud.

– ***Comptages :*** 1 fragment de céramique campanienne A ; 3 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium
– ***Typologie :***
céramique campanienne A : 1 fond de bol CAMP-A 27a-b.

Us 52502
– ***Inventaire :*** faune : 11 os ; fer : 1 tige ; 4 fr. de plaques ? ; 1 obj indet ; céramique : 104 fr.
– ***Comptages :*** 6 fragments de céramique à pâte claire ancienne ; 1 fragment de céramique commune italique ; 1 fragment d'amphore étrusque ; 39 fragments d'amphore massaliète ; 50 fragments de céramique non tournée régionale ; 7 fragments de dolium
– ***Statistiques :*** sur le total des fragments : vaisselle 54.8 %, amphores 38.5 %, dolium 6.7 %
– ***Typologie :***
céramique à pâte claire ancienne : 1 fond d'olpé CL-MAS 521
céramique non tournée régionale : 1 bord de coupe CNT-LOR C2 ; 1 bord de jatte CNT-LOR J1c ; 2 bords de jattes CNT-LOR J1d ; 1 bord d'urne CNT-LOR U5 ; 1 bord d'urne sans col CNT-LOR U6 ; 1 bord de couvercle CNT-LOR V2b
amphore massaliète : 1 bord A-MAS bd9 ; 1 anse.

Us 52539
– ***Inventaire :*** céramique : 7 fr.
– ***Comptages :*** 4 fragments d'amphore massaliète ; 2 fragments de céramique non tournée régionale ; 1 fragment de dolium

Fig. 85 : Alignement de dalles 52542 dans la pièce 8, en relation avec le sol 52539 ; vue prise de l'ouest.

– Typologie :
céramique non tournée régionale : 2 bords de couvercles CNT-LOR V2b
amphore massaliète : 1 anse.

Us 52541
– Inventaire : céramique : 15 fr.
– Comptages : 15 fragments de céramique non tournée régionale
– Typologie :
céramique non tournée régionale : 1 jatte CNT-LOR J1d ; 1 décor.

6.3. Les pièces 7a et 7b

La fouille de la partie ouest de l'aile occidentale de la maison 5201 (fig.66) se limite actuellement à quelques sondages préliminaires de la campagne 2001 (voir Saffiotti, Bonato et Py 2001) et à un nettoyage de surface en 2003. La division entre les secteurs 7a et 7b reste encore une hypothèse de travail fondée surtout sur la différence de chronologie entre les murs MR52101 et MR52110 et les traces d'une surface jaune clair avec deux zones de terre brûlée, identifiées comme foyers (FY52572 et FY52573), dans la partie nord (7a). La pièce 7a est délimitée vers l'est par la tranchée d'épierrement d'un mur (MR52448) dont on n'a retrouvé aucune pierre en place mais dont le parement est longé par le radier 52469. La partie sud (7b) est limitée à l'ouest par un mur plus ancien (MR52101) qui passe sous le mur ouest de secteur 7a (MR52110), par les traces de plusieurs niveaux feuilletés en pente vers le nord dans l'angle sud-ouest de la pièce, et par une concentration de tessons à plat le long la limite ouest de la tranchée d'épierrement du mur MR52439. Ces tessons donnent une datation dans la deuxième moitié du IIIe s. av. n. è. ou au début du IIe s., donc contemporaine des niveaux de la pièce 8. Mais un sondage dans l'angle sud-ouest de la pièce (secteur 112) a livré de la céramique du IVe s. av. n. è. en contact avec les murs MR52101 et MR52105. Il semble donc que les couches les plus récentes soient conservées uniquement dans la partie nord-est du secteur mais que la partie sud-ouest appartienne à un état de la maison nettement antérieur. Le rapport entre ces niveaux reste à préciser.

7. Bilan

Les premières campagnes de fouille menées sur la maison 5201 ont donc eu déjà des résultats significatifs, tant dans le détail que de manière plus globale. Tout d'abord, la chronologie de cette maison a été calée, et le sondage de la cour centrale a permis de définir une évolution en quelques étapes, entre le milieu du IIIe s. et le début du IIe s. av. n. è.

Deuxièmement, le plan général de la maison a été précisé. La présence d'une cour centrale (sect. 11), autour de laquelle se répartissent au moins trois ailes d'habitat, a été confirmée ; ses rapports avec le porche d'entrée (sec.10) ont été étudiés pour la dernière phase.

Des niveaux de cette même ultime phase conservée (début du IIe s.) ont été fouillés dans une pièce de l'aile nord (sect.5) et la pièce nord de l'aile ouest (sect.6a), tous les deux en façade sur la rue 116, et ont révélé pour cette époque une utilisation de cet espace nettement orientée vers le stockage (nombreuses fosses à *dolium*), et possiblement aussi vers des activités de transformation dans la pièce 5, peut-être culinaires (grand foyer central avec traces de trépied). On comparera avec profit le plan et l'organisation de la pièce 5 avec ceux de la pièce 6 de la maison 3001 de l'îlot 3,

de même date, où se retrouve le même type de foyer et de fosses, interprétée comme cuisine commune d'une grande maison implantée au bord d'une rue principale (Chazelles 1990, p.124-125).

Troisièmement, la limite orientale de la maison a été redéfinie, et une rue en impasse la séparant de l'îlot 27 voisin a été identifiée (secteur 2) ; le plan des salles de cette aile (sect.1A et 1B) et leur chronologie (fin IIIe-début IIe s.) ont été précisés.

Quatrièmement, l'agencement des pièces à l'intérieur de l'aile occidentale de la maison a été mieux défini et il a été possible d'identifier un petit passage orienté est-ouest donnant sur la cour qui a été ouvert dans la deuxième moitié du IIIe s. av. n. è. entre les pièces 6a et 8 et qui fonctionnait avec les niveaux de la cour antérieurs aux sols de galets. Avant l'ouverture de ce passage, la cour était fermée dans l'angle nord-ouest du secteur 11 par l'extension du mur est de la pièce 8 jusqu'au mur sud de la pièce 6a. L'identification de la pièce 6 comme magasin indépendant, voué uniquement au stockage, constitue également un élément important de réflexion et de comparaison concernant l'organisation et le fonctionnement des grandes deueures lattoises du IIe âge du Fer.

Enfin, la fouille de la cour centrale a occasionné la découverte d'un élément de statue préromaine de guerrier, réemployé dans le piédroit d'une porte au milieu du IIIe s. av. n. è. : cette pièce exceptionnelle fait l'objet ci-après d'un chapitre annexe.

Bibliographie

Chazelles 1990 : C.-A. de Chazelles, Histoire de l'îlot 3. Stratigraphie, architecture et aménagements (IIIe s. av. n. è.-Ier s. de. b. è.), *Lattara*, 3, 1990, p. 113-150.

López 1994 : J. B. López, Les fouilles des îlots 7-est et 7-ouest (IVe-IIe s. av. n. è.), *Lattara*, 7, 1994, p. 97-144.

MacGregor 1985 : A. MacGregor, *Bone, antler, ivory & horn. The technology of skeletal materials since the roman period*, Croom Helm et Barnes & Noble Books, London, 1985.

Roux, Raux 1996 : J-C- Roux, S. Raux, Les foyers domestiques dans l'habitat lattois du IIe Age du fer (IVe-Ier s. av. n. è.), *Lattara*, 9, 1996, p. 401-432.

Saffiotti, Bonato, Py 2001 : L. Saffiotti, C. Bonato, M. Py, Recherches sur l'habitat récent de Lattes. Topographie urbaine entre l'enceinte méridionale et la rue principale 116 (zone 52), *Rapport de fouille intermédiaire 2001*, UFRAL, Lattes, 2001, p. 131-153.